

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/00449/22/01/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-01-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Inżynier Łukasz Dębski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0110903	TOYOTA, Auris TS Kombi 15-19, Auris 1.6 Active				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1598	132/97	manualna	80 428	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW8252J	SB1ZE3JEX0E114342		10-09-2018/2018	30-08-2023	Srebrny/metalic

Data oględzin: 05-01-2022**Miejsce oględzin:**

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

4 głośniki, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB i Aux-In, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Obrotomierz, Odtwarzacz CD, Podłokietnik przedni, Roleta przestrzeni bagażowej, System oświetlenia wnętrza, System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, Tapicerka materiałowa, Tylny spojler, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła tylne typu LED.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik.

Wypożyczenie dodatkowe

Czujniki parkowania - tył, Felgi aluminiowe 15" z ogumieniem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Firestone, Winterhawk 2 evo	195/65 R15 91T	7,0 mm
	lewe	Firestone, Winterhawk 2 evo	195/65 R15 91T	7,0 mm
tylna	prawe	Firestone, Winterhawk 2 evo	195/65 R15 91T	7,0 mm
	lewe	Firestone, Winterhawk 2 evo	195/65 R15 91T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Próg prawy	do 150
12	Słupek środkowy prawy	do 150
13	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	710720ZB51B2	zabrudzenie	0.5

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521190Z962	zabrudzenie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202530	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700102540	wgniecenie/odkształcenie	
4	Okladzina zderzaka tylnego	521590Z927	rysa/odprysk	
5	Schówek kpl.	5555002290C2	zarysowanie	
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	6478002020C1	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze




Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Zderzak (Zabrudzenie)



Fot. 27

Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28

Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 29

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Drzwi przednie lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 31

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

pp_pokrywa_schowka_deski_rozdz (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Fotel prawy (Zabrudzenie)