

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/07320/22/02/09
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 09-02-2022

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
 DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118317	VOLKSWAGEN, Tiguan 16-20, Tiguan 2.0 TDI BMT SCR Comfortline				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	manualna	170 486	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW7644J	WVGZZZ5NZJW973992		23-07-2018/2018	29-06-2023	Srebrny/metalic

Data oględzin: 10-02-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
 Opłotek 38
 01-940 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Wypożyczenie dodatkowe, w trakcie edycji, 1. Wypożyczenie standardowe, w trakcie edycji, ABS, ASR, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji, Asystent hamowania, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu, Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, EDS - blokada mechanizmu różnicowego., ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 17 Montana z ogumieniem 215/65, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, komfortowe, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna i dźwignia zmiany biegów w skórce, Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych, Kieszenie w oparciach przednich foteli, Klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej), Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lakier uni, Lampy przednie halogenowe, Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Titanium Silver, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil., Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami na tył, Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli dachowej zamykany,

Składane oparcie fotela pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System stabilizacji toru jazdy z przyczepą, Szuflady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył, Tapicerka materiałowa Rhombus, Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h, Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, Uchwyty na napoje - 2 z przodu i 1 z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Lusterka, Pakiet Premium, Rezygnacja z oznaczenia silnika.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, Ziex ze310	215/65 R17 99V	4,0 mm
	lewe	Falken, Ziex ze310	215/65 R17 99V	5,0 mm
tylna	prawe	Falken, Ziex ze310	215/65 R17 99V	5,0 mm
	lewe	Falken, Ziex ze310	215/65 R17 99V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przycisk uruchamiania pojazdu nie działa za każdym razem.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150

9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupiek środkowy prawy	do 150
16	Słupiek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	5NA807217HGRU	rysa/odprysk	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5NA823031K	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny R	5NA809844	wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo




Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica




Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Instrukcja obsługi


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 29
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)