

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/14809/22/03/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-03-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecienniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0114202	SKODA, Superb III 15-19, Superb 2.0 TSI 4x4 Ambition DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	280/206	automatyczna	209 287	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD1638J	TMBCE9NP0H7530464		27-02-2017/2017	15-02-2023	Czarny/metalic

Data oględzin: 21-03-2022

Miejsce oględzin:

Warszawa
Łączyny 8
00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulacją wysokości, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie bagażnika, Podpowiedź zmiany biegu, Podłokietnik Jumbo Box, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i rolety szyb w tylnych drzwiach - mechaniczne, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, System Start-Stop, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa AMBITION, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją

EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza - Ambition w kolorze jasnego aluminium, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Boczne poduszki powietrzne - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane z pamięcią, przeciwoślepieniowe, Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem, Ogrzewanie przednich foteli, System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł. głos., SmartLink), Szyba przednia podgrzewana elektrycznie.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WRS	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRS	215/55 R17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WRS	215/55 R17 98V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN, WRS	215/55 R17 98V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3V0831051A	liczne, rysa/odprysk, wgniecenie	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3V0831052A	wgniecenie	0.5
3	Błotnik tylny R	3V5809602D	liczne, wgniecenie, rysa/odprysk	0.5
4	Felga koła tylnego lewego		zarysowanie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna C-E L	III		
2	Drzwi przednie, część dolna C-E R	III		
3	Błotnik tylny K R	III		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3V0807218	zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	3V0823031B	rysa/odprysk	
3	Dach	3V5817111	odpryski lakieru, wgniecenie	
4	Nakładka dolna drzwi przednich L	3V0854939EGRU	rysa/odprysk	
5	Nakładka dolna drzwi przednich R	3V0854940EGRU	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3V5833051	wgniecenie	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	3V5833052A	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny L	3V5809601D	wgniecenie	
9	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 30
Drzwi przednie prawe (Wgniecie/Odształ.)



Fot. 31
Listwa drzwi przednich prawych (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 35

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 36

Dach (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 37

Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 38

Dach (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 39

Dach (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 40

Dach (Wgniecie./Odkształ. 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 42

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 43

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 44

Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 45

Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 46

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 47

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 48

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 50

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)