

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/21286/22/04/20
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 20-04-2022

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124348	SKODA, Octavia III 17-20, Octavia 1.4 TSI Ambition				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1395	150/110	manualna	88 036	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD2903J	TMBAC7NE5J0022005		31-03-2017/2017	11-03-2023	Czarny/metalic

Data oględzin: 26-04-2022

Miejsce oględzin:

Warszawa
 ul. Łączyny 8
 00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomaganie pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji światła AFS ze spryskiwaczami, Light and rain assist, Lusterko wsteczne ściemniające się

automatycznie z czujnikiem wilgotności, System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+) +Car Connect, Tempomat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone , BLIZZAK	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	Bridgestone , BLIZZAK	205/55 R16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone , BLIZZAK	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	Bridgestone , BLIZZAK	205/55 R16 91H	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Słupki środkowy prawy	do 150
9	Słupki przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 1000
2	Drzwi tylne lewe	150 - 1000
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5E5833052B	wgniecenie	3
2	Błotnik tylny R	5E5809602D	liczne, wgniecenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
2	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	5E1941016C	inne:zaparowanie	
2	Błotnik przedni R	5E0821106C	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	5E0845011DFNVB	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5E0831051B	wgniecenie, rysa/odprysk	
5	Próg L	5E5809601C	rysa/odprysk	
6	Pokrywa tylna	5E5827023D	wgniecenie	
7	Tapicerka drzwi, przód L	5E1867011A	rysa/odprysk	
8	Tapicerka oparcia 2.rząd	5E0885805BDFPZ	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Reflektor prawy (Inne)



Fot. 28
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 30
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 31
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 32
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ. 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ. 2)



Fot. 34

Pokrywa bagażnika (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 35

Próg lewy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 36

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 37

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 38

Tapicerka drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 39

Kanapa tylna (Inne)