

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/24686/22/05/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-05-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0124364	SKODA, Octavia III Kombi 17-20, Octavia 1.4 TSI Ambition				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1395	150/110	manualna	192 940	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD3851J	TMBJC7NE6J0064618		05-05-2017/2017	28-03-2023	Czarny/metalic

Data oględzin: 10-05-2022

Miejsce oględzin:

Warszawa
Łączyny 8
00-900 POL Region Dystrybucji Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Radio Skoda Auto Swing CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby tylnej, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier

metalik, Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami, Light and rain assist, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+) +Car Connect, Tempomat, Zestaw siatek w bagażniku.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ES	205/55 R16 91V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	5E0845011DFNVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D169300M2		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E0807221S	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	5E0821105C	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	5E0823031B	rysa/odprysk	
4	Dach	5E9817111B	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5E0831051B	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5E0831052B	rysa/odprysk	
7	Ośłona lusterka zewnętrznego L	5E08575379B9	rysa/odprysk	
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5E9833051C	rysa/odprysk	
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5E9833052C	rysa/odprysk	
10	Próg L	5E9809601C	rysa/odprysk	
11	Próg R	5E9809602C	rysa/odprysk	
12	Okładzina zderzaka tylnego	5E9807421G	zarysowania eksploatacyjne	
13	Lampa tylna LED L	5E9945111B	rysa/odprysk	
14	Błotnik tylny L	5E9809601D	rysa/odprysk	
15	Błotnik tylny R	5E9809602D	rysa/odprysk	
16	Tapicerka siedziska 2.rząd	5E0885405SFQA	rysa/odprysk	
17	Felgi kół		zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28
Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 29
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 31
Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozzerwanie)



Fot. 32
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Próg prawy (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 38
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 40
Dach (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Lampa zespolona tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 42
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 43
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 44
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 45
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 46
Próg lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 47
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 48
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 50
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 51
Błotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 52
Kanapa tylna (Inne)



Fot. 53
DODATKOWY KOMPLET DYWANIKÓW W BAGAŻNIKU