

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/84589/24/10/31
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 31-10-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137897	MERCEDES-BENZ, CLA [C 118] 19-23, CLA 200 d AMG Line 8G-DCT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1950	150/110	automatyczna	40 177	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2U743	W1K1183121N200096		05-03-2021/2021	05-03-2026	biały/2-warstwowa

Data oględzin: 06-11-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki AMG, Elementy wykończenia wnętrza - aluminium, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS), Fotele przednie sportowe, Gaśnica, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Koło zapasowe, dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Stylizacja AMG, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System monitorowania wewnętrzny, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Układ hamulcowy sportowy, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Zawieszenie Multilink, Zawieszenie komfortowe obniżone.

Wyposażenie dealerskie

Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Pakiet Advantage → [Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Pakiet Lusterka], Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/45 18 91W	4,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/45 18 91W	4,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/45 18 91W	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/45 18 91W	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	1186905000	zarysowanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	11888001009999	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	1188804700	rysa/odprysk	
3	Dach	1186570000	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	1187202101	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	1187306900	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	1187307000	rysa/odprysk	
7	Błotnik tylny R	1186307400	rysa/odprysk	
8	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
9	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2