

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/31386/22/06/03  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 03-06-2022

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**mgr inż. Paweł Barszcz**  
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg  
**inż. Łukasz Kościanek**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                                |             |                       |                                   |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                      |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia    |
| 0128239             | <b>SKODA, Octavia III 17-20, Octavia 1.5 TSI ACT Style DSG</b> |             |                       |                                   | hatchback          |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                                | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem iskrowym | 1498                                                           | 150/110     | automatyczna          | 119 143                           | 5/5                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                              |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier             |
| WD4659H             | TMBAR7NE4J0275797                                              |             | 22-03-2018/2018       | 19-03-2023                        | Biały/zwykły       |

**Data oględzin:** 10-06-2022

**Miejsce oględzin:**

Rzeszów  
8-go Marca 6  
35-959 Region Sieci Rzeszów

**Wypożyczenie standardowe wg Eurotax**

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Chromowane listwy wokół szyb bocznych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lakier uni, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika, Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB, Schowek na okulary, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomaganie pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne.

**Wypożyczenie dealerskie**

Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Blind Spot Detection z Rear Traffic Allert - monit.

martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking., Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Pakiet amazing, Simply Clever (pojemnik na odpadki, uchwyt na multimedia, dwustronna mata na podłogę bagażnika), Wyświetlacz Maxi-DOT (kolorowy).

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ       | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | Pirelli, P ZERO NERO | 225/45 R17 94Y | 7,0 mm           |
|          | lewe  | Pirelli, P ZERO NERO | 225/45 R17 94Y | 7,0 mm           |
| tylna    | prawe | Pirelli, P ZERO NERO | 225/45 R17 94Y | 7,0 mm           |
|          | lewe  | Pirelli, P ZERO NERO | 225/45 R17 94Y | 7,0 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny**

Ślady użytkowania pojazdu, drobne rysy, odpryski pojedyncze, wgniecenia punktowe.

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 2    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 3    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 4    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 5    | Dach                                    | do 150                                     |
| 6    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 7    | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 8    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 9    | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |
| 10   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 14   | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 15   | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 16   | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | 150 - 200                                  |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do naprawy

| Poz. | Nazwa części                  | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia        | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | 5E0807221S    | zarysowanie             |            |
| 2    | Błotnik przedni R             | 5E0821106C    | zarysowanie, wgniecenie | 1          |

|   |                           |            |                              |   |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|---|
| 3 | Tapicerka drzwi tylnych L | 5E5867211A | ubytki materiału, wgniecenie | 2 |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|---|

#### Inne

| Poz. | Nazwa części        | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|---------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Gałka zmiany biegów |               | przetarcie     |            |
| 2    | Drugi kluczyk       |               | brak           |            |

#### Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części                | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1    | Zderzak przedni k           | K3                  |                  |        |
| 2    | Błotnik przedni kompletny R | III                 |                  |        |

#### Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części               | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1    | Okładzina zderzaka tylnego | 5E5807421G    | zarysowanie      |            |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

#### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia



**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



**Fot. 16**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 19**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 20**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 22**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 23**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 24**  
Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Zderzak (Rysa/Odprysk)



**Fot. 26**  
Błotnik przedni prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 27**  
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Zderzak tylny (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 29**  
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**  
pp\_galka\_dzwigni\_zmiany\_biegow (Inne)



**Fot. 31**  
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Zdjęcie poglądowe 1)



**Fot. 32**  
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**