

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/15539/25/03/03
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 03-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138738	MERCEDES-BENZ, CLA Shooting Brake [X 118] 19-23, CLA 200 AM...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1332	163/120	automatyczna	93 878	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2U750	W1K1186871N201736		05-03-2021/2021	01-03-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 05-03-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Kludyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent limitu prędkości, Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny, Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dywaniki AMG, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), Elementy wykończenia wnętrza - aluminium, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS), Fotele przednie sportowe, Gaśnica, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC, Koło zapasowe, dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Oparcie tylnej kanapy składane, Pakiet wizualno-oświetleniowy, Parametryczna przekładnia kierownicza, Podsufitka materiałowa - czarna, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przygotowanie do Car Sharing, Przygotowanie do Live Traffic Information, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Rozszerzone funkcje MBUX, Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą, Stylizacja AMG, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System monitorowania wewnętrzny, System multimedialny MBUX, System ochrony pieszych, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica, Tempomat, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Uchwyty na kubki z przodu - podwójne, Układ hamulcowy sportowy, Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, Zawieszenie Multilink, Zawieszenie komfortowe obniżone.

Wyposażenie dealerskie

Asystent martwego punktu, Dach szklany panoramiczny, Elementy wykończenia wnętrza - aluminium z efektem linii, Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT), Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi, Lakier metalik, Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych, Pakiet Parkowania → [Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Asystent parkowania z

Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe), Pakiet Premium → [Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC, Fotele przednie podgrzewane, Listwy progowe drzwi, podświetlane, Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Oświetlenie Ambient, Pakiet KEYLESS-GO, Pakiet Lusterka, Podłokietnik kanapy tylnej, System nagłośnienia, rozszerzony, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, Wyświetlacz IC 10,25 cali, Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali], Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji, Tylne podłokietnik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	225/45 18 91H	4,8 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	225/45 18 91H	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	225/45 18 91H	7,6 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO 2	225/45 18 91H	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ostona silnika	2475201500	połamana(y), ubytki materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	1186307500	głębokie, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	11888002009999	zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	1188804700	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	1776701701	po naprawie:wymieniona	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	1187202101	punktowe, wgniecenie, rysa/odprysk, na krawędzi	
5	Okładzina zderzaka tylnego	11888512039999	zarysowanie	
6	Błotnik tylny R	1186307600	zarysowanie	
7	Dywanik przedni		rozerwanie	0.1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
nawigacja



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1