

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/33493/22/06/14
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 14-06-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marek Byliniak
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0119684	AUDI, A4 Allroad [8W] 16-19, A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro S tronic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	252/185	automatyczna	54 569	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WD5319J	WAUZZZF41HA182841		13-06-2017/2017	13-06-2023	Granatowy/metalic

Data oględzin: 20-06-2022

Miejsce oględzin:

Opłotek
Opłotek 38
01-940 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent podjazdu z Auto Hold, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dywaniki welurowe - przód i tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową, MMI z 7-calowym wyświetlaczem, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Radio MMI plus z Bluetooth, 8 głośników, Relingi dachowe - czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tylna kanapa składana, dzielona, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zamek centralny z pilotem.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne, podwójne) z ogumieniem 245/45, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Hak holowniczy, Lusterka boczne elektrycznie składane, Pakiet optyczny w tonacji aluminium, Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente, Pakiet promocyjny Technology, Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim, Przedni podłokietnik, przesuwany, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, Tapicerka z Alcantary, Tempomat, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY	215/45 R18 96Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	215/45 R18 96Y	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY	215/45 R18 96Y	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	215/45 R18 96Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Słupek środkowy prawy	do 150
9	Słupek przedni prawy	do 150
10	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
4	Pokrywa bagażnika	150 - 200
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
6	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba prz. aterm. barw. z czuj. deszczu	8W0845099JNVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	8W9853818MX3	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	8W9833052B	zarysowanie	
2	Nakładka progu zewn. R	8W9853860DMX3	zarysowanie	
3	Spoiler zderzaka tylnego	8W9807835B	liczne, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna C-E R	III		
2	Ośłona progu R	K3		
3	Spoiler tylny, dolny, część środkowa e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	8W0831051	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	8W0831052	wgniecenie	
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	8W9807521DMX3	zarysowanie	
4	Listwa ochronna ściany bocznej L	8W9853817MX3	zarysowanie	
5	Tapicerka drzwi, przód L	8W0867103AWFA	rysa/odprysk	
6	Tapicerka oparcia 1.rząd L	8W0881805AKGC	zarysowania eksploatacyjne	
7	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	
8	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 26

Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 27

Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 28

Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 34

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)




Fot. 35

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 36

Zderzak tylny (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 37

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 38

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 39

Tapicerka drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 40

Fotel lewy (Rysa/Odprysk)