

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/92223/25/11/26
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 26-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142127	SKODA, Octavia IV Kombi 20-24, Octavia 2.0 TDI Style DSG				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	153 430	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW9109W	TMBJJ7NX9MY073925		08-06-2021/2020	31-05-2026	srebrny/METALIK

Data oględzin: 03-12-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Auto Light Assist- automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych, Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dekor STYLE, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12V w bagażniku, Głośniki - 8 sztuk, Haczyki na torby, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera cofania, Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu, Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu, Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności, Oświetlenie bagażnika, Pakiet CHROM - chromowana listwa wokół krawędzi okien bocznych oraz chromowana listwa zderzaka przód, Parasolka w schowku drzwi kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Radio BOLERO (10 cali, 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych), Ramka grilla chromowana, Reflektory główne LED Top Matrix, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika, System kontroli ciśnienia w oponach TPM, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 PERSEUS 7,5J, antracytowe z ogumieniem, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE), Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz, Lakier metalik, Pakiet Selection → [Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Blokada zamków tylnych drzwi, Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control), Pakiet oświetlenia LED AMBIENTE].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP	225/45 18 95V	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP	225/45 18 95V	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP	225/45 18 95V	5,5 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP	225/45 18 95V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5E3807221	głębokie, wgniecenie, zarysowanie	
2	Tapicerka siedziska 2.rząd	5E3885405PVKY	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5E3823031A	wgniecenie	2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K1R		
2	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5E3831052B	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5E7833051B	wgniecenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5E7833052B	wgniecenie	
4	Okładzina zderzaka tylnego	5E7807421	rysa/odprysk	
5	Lampa tylna LED zewnętrzna, kpl. L	5E3945207	zarysowanie	
6	Błotnik tylny L	5E7809601C	wgniecenie	
7	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
8	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01
9	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01
10	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 55
Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Podsufitka - Inne 1