

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/04136/25/01/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-01-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznicy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137625	BMW, X2 [F39] 17-23, X2 M35i				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	306/225	automatyczna	25 632	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4U709	WBAYN110605U45416		23-11-2021/2021	23-11-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 29-01-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Kludyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent uwagi, Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika, Bagażnik z systemem mocowania bagażu oraz gniazdem 12V, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z tyłu, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 19", Double Spoke 715M, z ogumieniem Runflat 225/45, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Funkcja Auto Start/Stop, Gniazdo USB w konsoli tylnej, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Końcówki układu wydechowego, z lewej i z prawej strony, pojedyncze, okrągłe, w kolorze Cerium Grey, Lakier niemetalizowany, Listwy ozdobne, aluminium Hexagon z listwą akcentową w kolorze niebieskim matowym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie do czytania z przodu i w podsufitce z tyłu, Pakiet aerodynamiczny M, Performance Control, Podsufitka M Anthracite, Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Podświetlane klamki zewnętrzne drzwi, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Projekcja logo X z lusterka zewnętrznego kierowcy, Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, Spoiler tylny M, System hamowania awaryjnego w razie kolizji, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System rozrywki z wyświetlaczem 6.5", radio AM:FM, bluetooth, USB, audio z 6 głośnikami o mocy 100W, Szyby atermiczne, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ hamulcowy sportowy M, Układ kierowniczy sportowy M, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Układ wydechowy M Sport z regulowanymi klapami, Zawieszenie sportowe M, Zbiornik paliwa powiększony, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Wyposażenie dealerskie

Fotele przednie sportowe M, Lakier metalizowany, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Pakiet Business Class → [Dostęp komfortowy, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie ogrzewane, Podparcie lędźwiowe w fotelach przednich], Pakiet First Class → [Asystent parkowania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Kamera cofania, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek, System nawigacyjny (8.8 calowy ekran, radio, mapy), Zestaw Hi-Fi z 7 głośnikami i wzmacniaczem 205W], Tapicerka Alcantara Trigon materiałowa.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS 860 S SSR	225/45 19 96V	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS 860 S SSR	225/45 19 96V	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS 860 S SSR	225/45 19 96V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTERCONTACT TS 860 S SSR	225/45 19 96V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41008491729	rysa/odprysk	
2	Błotnik tylny L	41007467315	wgniecenie	2
3	Błotnik tylny R	41007467316	wgniecenie	1
4	Listwa ochronna ściany bocznej L	51778089919	rysa/odprysk	
5	Felga koła tylnego lewego		zarysowanie	1
6	Felga koła tylnego prawego		zarysowanie	1
7	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	1

8	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1
---	-------------------------------	--	-------------	---

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
2	Błotnik tylny K L	III		
3	Błotnik tylny K R	III		
4	Poszerzenie ściany bocznej, tył L	K2		
5	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
6	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
7	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
8	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	41007484212	rysa/odprysk	
2	Tapicerka siedziska 2.rząd	52207375685	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Felga tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Felga tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Felga tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Listwa krawędzi błotnika tył L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Felga przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Kanapa tyl. - Inne 1