

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/83909/26/09/08
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 08-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Iwo Tokarski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0135135	TOYOTA, Corolla TS Kombi 18-22, Corolla 2.0 Hybrid Comfort				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1986	152/112	automatyczna	106 283	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6U659	SB1Z53BE00E107706		05-09-2022/2022	28-08-2027	brązowy/METALIK

Data oględzin: 10-09-2026**Miejsce oględzin:**

Połączyńska
Połączyńska 5
01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmierzchu, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Miękkie materiały wykończeniowe, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spojler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system

stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED (Basic), Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Tech → [Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Lusterka boczne składane elektrycznie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Inteligentny system parkowania (IPA), Fotele przednie podgrzewane, Układ detekcji przeszkód (ICS), Prędkościomierz cyfrowy, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe, Nawigacja satelitarna Connected, System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 8 cali HD, Asystent głosowy].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	205/55 16 91V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Zarysowania, odpryski (miejscowa korozja), ślady użytkowania wnętrza.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
---	-------------------	-----------

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Próg prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	6311102720	wgniecenie, rysa/odprysk, ślady korozji	1
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202540	wgniecenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Dach, część środkowa	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	52119F2907	rysa/odprysk, dół	
2	Pokrywa przednia	5330102380	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	5610102Q81	rysa/odprysk	
4	Słupek przed.(A) część zewn. L	6101402010	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700102550	wgniecenie	
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	6921102934	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6700402560	wgniecenie	
8	Błotnik tylny R	6160102530	wgniecenie	
9	Nakładka wew. bagażnika L	6474002340C0	rysa/odprysk	
10	Nakładka wew. bagażnika R	6473002340C0	rysa/odprysk	
11	Podłokietnik środkowy kpl.	5890502G10C4	rysa/odprysk, zabrudzenie	
12	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
13	Felga koła przedniego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 47

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 59

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 61

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 62

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2