

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/64139/25/08/28
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 28-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137045	FORD, Mondeo Kombi 19-21, Mondeo 2.0 EcoBlue Trend				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	150/110	manualna	51 828	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW6457W	WF0FXXWPCFKK35914		31-07-2020/2019	23-07-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 05-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl komfortowy, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem, Gniazdko 12V w bagażniku, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwyty na napoje, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączania, Lampy tylne LED, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obramowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, regulowany, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio Ford Sync 3.2 i DAB+, kolorowy wys. dotykowy 8", AppLink, Bluetooth, 2xUSB, 8 głośników, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe, projekcyjne, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyby

przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Cypres Ebony, Tempomat, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód.

Wypożyczenie dealerskie

Koło zapasowe dojazdowe, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	215/60 16 95V	6,8 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	215/60 16 95V	7,9 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	215/60 16 95V	7,2 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	215/60 16 95V	7,6 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2547442	rysa/odprysk	2

2	Dach	2380348	rysa/odprysk, ślady korozji	1
3	Błotnik tylny , część górna R	2284088	rysa/odprysk	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	2167043	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	2167042	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	2153072	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2412558	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	2412555	rysa/odprysk	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	2505260	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	2505262	rysa/odprysk	
8	Rama drzwi, przód R	2284086	rysa/odprysk	
9	Próg L	2185742	wgniecenie/odkształcenie	
10	Okładzina zderzaka tylnego	2072180	rysa/odprysk	
11	Błotnik tylny , część górna L	2350917	rysa/odprysk	
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	2238323	rysa/odprysk	
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	2238323	rysa/odprysk	
14	Tarcza koła aluminiowa tył L	2238323	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37

Instrukcje



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Zderzak - Inne 1



Fot. 47

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Światnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 55
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 61

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 69

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1