

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/77028/23/10/31
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 31-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Bartłomiej Kułak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki
mgr inż. Romuald Bocian
DEKRA Polska - O. Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0131385	MERCEDES-BENZ, Sprinter 516 CDI 3,5t Euro 6 2143ccm - 163KM 1...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2143	163/120	manualna	247 126	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW7021W	W1V9071551N106634		24-09-2020/2020	12-09-2025	biały/METALIK

Data oględzin: 03-11-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy), Adaptacyjne światła stop, Asystent boczego wiatru, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczny układ włączania świateł, Belka przeciwnajazdowa tylna, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją, Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją, Funkcja ECO start/stop plus, Głośniki dwudrożne z przodu, Koło zapasowe, Lakier uni, Moduł komunikacyjny z kartą SIM, Pakiet dla palących, Poduszka powietrzna kierowcy, Pomoc w razie awarii, Półka nad przednią szybą, Radio MB Audiosystem, Schowek pod deską rozdzielczą, System Keyless Start - bezkluczykowe włączanie silnika, System połączenia alarmowego Mercedes-Benz, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem, Tapicerka Maturin, czarna, Wspomaganie kierownicy, elektryczne, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zbiornik paliwa 71 litrów, Zredukowana dopuszczalna masa całkowita z 5 do 3,5 tony.

Wyposażenie dealerskie

Asystent ruszania na wzniesieniu, Fotel kierowcy komfortowy, hydrauliczny, Fotel pasażera dwuosobowy, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Radio cyfrowe (DAB), Tempomat, Światła obrysowe, boczne.

Wyposażenie dodatkowe

Skrzynia ładunkowa.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2	205/75 16 110108R	5,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2	205/75 16 110108R	5,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, COMTRAC 2	205/75 16 110108R	3,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, COMTRAC 2	205/75 16 110108R	3,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni (górn) R	9108810100	wgniecenie	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	9107203100	wgniecenie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Pranie tapicerki		zaplamiona(y)	
2	Trójkąt ostrzegawczy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni, część górna B-D R	III		
2	Drzwi przednie, część dolna D-E R	II		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	91088581009K83	zarysowanie	

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Instrukcje



Fot. 31
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 35

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39

Fotel prz. lew. - Inne 1