

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/37354/25/05/23
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 23-05-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145916	NISSAN, Leaf 17-22, Leaf e+ 62kWh N-Connecta				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	217/160	automatyczna	23 878	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE859YJ	SJNFAAZE1U0129156		26-10-2021/2021	24-10-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 28-05-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Apple CarPlay / Google Android Auto, BA - system wspomagania nagłego hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Gniazdo 12V, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec awaryjny inteligentny z systemem wykrywania pieszych, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kable do ładowania: AC (EVSE / Typ 2) (x2), Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Lakier uni, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogranicznik prędkości (ASL), Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, przód, Podłokietnik z przodu, Pompa ciepła, Przycisk Start/Stop, Radio AM/FM + 6 głośników, Radio z tunerem DAB, Reflektory automatyczne inteligentne, Reflektory halogenowe, System Nissan Connect - System nawigacji satelitarnej, System aktywnej kontroli zawieszenia, System e-Pedal, System inteligentnego kluczyka, System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System kontroli ruchów nadwozia, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegający o poruszających się obiektach w pobliżu samochodu, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, System rekuperacji energii hamowania, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Słupki B w kolorze Black Piano, Tapicerka materiałowa ECO, Tempomat Inteligentny, Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii), Tryb jazdy ECO, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne zależne od prędkości, Wyświetlacz TFT 7 cali zintegrowany z zestawem wskaźników, Wyświetlacz centralny, dotykowy (8 cali), Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy

przebitej opony, Złącze szybkiej ładowarki CHAdeMO 100 kW, Ładowarka pokładowa 6.6 kW, Światła do jazdy dziennej LED, Światła odprowadzające do domu, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier dwukolorowy nadwozie/dach, lusterka, Pakiet LED → [Reflektory przednie w technologii FULL LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, ENASAVE	215/50 17 91V	6,5 mm
	lewe	DUNLOP, ENASAVE	215/50 17 91V	7,3 mm
tylna	prawe	DUNLOP, ENASAVE	215/50 17 91V	8,1 mm
	lewe	DUNLOP, ENASAVE	215/50 17 91V	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych R	H215B5SLMA	liczne, zarysowanie: głębokie	
2	Nakładka progu zewn. L	768515SA0H	zarysowanie	

3	Okladzina zderzaka tylnego	850225SHDD	liczne, zarysowanie: głębokie	
4	Błotnik tylny R	G8A125SHMA	głębokie, zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
2	Oslona progu L	K3		
3	Błotnik tylny F R	III		
4	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	F20225SHMH	liczne, rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	F3A015SHMA	rysa/odprysk	
3	Pokrywa przednia	F5A0M5SHMA	płytkie, wgniecenie: punktowe	
4	Poszycie drzwi tylnych L	H215C5SLMA	liczne, zarysowanie: płytkie	
5	Błotnik tylny L	G8A135SHMA	zarysowanie	
6	Tarcza koła tylnego AL L		zarysowanie	0.1
7	Tarcza koła przedniego AL L		zarysowanie	0.1
8	Tarcza koła tylnego AL R		liczne, zarysowanie	0.1

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 28
Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 37
Instrukcja



Fot. 38
nawigacja



Fot. 39
kamery



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 51
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 55
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3