

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/18996/24/03/12  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 12-03-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzecznawcy:**  
**Bartłomiej Kułak (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142802	<b>BMW, X3 [G01] 17-21, X3 xDrive20d mHEV xLine aut</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	69 650	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2P497	WBA35BG040N058287		02-03-2021/2020	28-02-2026	czarny/METALIK

**Data oględzin:** 15-03-2024

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Hornówek

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Asystent uwagi, BMW Live Cockpit (8,8 calowy wyświetlacz, USB, 6 głośników, wzmacniacz 100W), Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania bagażu, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 19", Y-Spoke 694, z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania satynowe aluminium BMW Individual, Ochrona pieszych - pasywna, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Pakiet dodatkowych schowków, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przelącznik właściwości jezdnych, Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System bezkluczykowy Start Stop, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowo-skórzana Vivus, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi concierge, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

### Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, Hak holowniczy składany elektrycznie, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne Finline Cove z listwą akcentową w perłowym chromie, Ogrzewanie koła kierownicy, Pakiet Business Class, Pakiet ConnectedDrive Plus, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (elektrycznie składane, funkcja parkingowa, elektrochromatyczne), Reflektory adaptacyjne diodowe, Systemy asystujące kierowcy, Tapicerka skórzana Vernasca.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	245/50 19 105W	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	245/50 19 105W	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	245/50 19 105W	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA 001	245/50 19 105W	5,0 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik przedni prawy	200 - 300
4	Słupek przedni lewy	200 - 300
5	Słupek przedni prawy	200 - 300
6	Dach	200 - 300
7	Drzwi przednie lewe	150 - 300
8	Drzwi przednie prawe	150 - 300
9	Drzwi tylne lewe	200 - 300
10	Drzwi tylne prawe	200 - 300
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300
13	Pokrywa bagażnika	200 - 300

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51117484779	rysa/odprysk	
2	Listwa ochronna rantu błotnika R	51777400672	rysa/odprysk	
3	Ośłona lusterka zewnętrznego L	51168496623	rysa/odprysk	

4	Okładzina zderzaka tylnego	51127488214	rysa/odprysk	
---	----------------------------	-------------	--------------	--

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 19**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



**Fot. 20**  
Konsola środkowa



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Instrukcje



**Fot. 35**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 36**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 37**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 39**  
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1