

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/19234/24/03/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eurotax-Kod EC | Marka, model, typ pojazdu | | | | Rodzaj nadwozia |
| 0136922 | VOLVO, V60 18-21, V60 D4 Momentum Pro aut | | | | KOM |
| Rodzaj silnika | Pojemność [ccm] | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów | Stan licznika [km] (odczytany) | Ilość drzwi/miejsc |
| z zapłonem samoczynnym | 1969 | 190/140 | automatyczna | 87 718 | 5/5 |
| Nr rej. pojazdu | Nr nadwozia (VIN) | | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech. | Lakier |
| WW5762W | YV1ZWA8VDL2362301 | | 14-05-2020/2019 | 08-05-2025 | beżowy/METALIK |

Data oględzin: 18-03-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Apple Carplay i Android Auto, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włączniki świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód/tył, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Reflektory przednie LED, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe zintegrowane, srebrne, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 8 głośników, AUX, USB), System bezkluczykowego dostępu - Keyless Entry, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System nawigacji satelitarnej Sensus, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka winylowo-tekstylna T-tec + fotele komfortowe, Tempomat, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na kubki z przodu, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Układ

wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wi-Fi, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła przeciwmgielne LED - przód.

Wyposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion Diamond Cut/Tinted Silver, z ogumieniem 225/50, Lakier metalizowany.

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | PIRELLI, SOTTOZERO WINTER | 225/50 17 98H | 4,5 mm |
| | lewe | PIRELLI, SOTTOZERO WINTER | 225/50 17 98H | 4,5 mm |
| tylna | prawe | PIRELLI, SOTTOZERO WINTER | 225/50 17 98H | 5,0 mm |
| | lewe | PIRELLI, SOTTOZERO WINTER | 225/50 17 98H | 5,0 mm |

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd mokry - brak możliwości wykonania szczegółowej weryfikacji stanu nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 6 | Próg lewy | do 150 |
| 7 | Próg prawy | do 150 |
| 8 | Dach | do 150 |
| 9 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 10 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 11 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--|
| 1 | Słupek przedni lewy | 150 - 200 |
| 2 | Słupek przedni prawy | 150 - 200 |

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Okładzina zderzaka przedniego | 39796231 | liczne, rysa/odprysk, wgniecenie | |

Do lakierowania

| Poz. | Nazwa części | Rodzaj lakierowania | Opis uszkodzenia | NS [%] |
|------|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| 1 | Zderzak przedni k | K3 | | |

Uszkodzenia niekalkulowane

| Poz. | Nazwa części | Nr katalogowy | Opis uszkodzenia | Czas [rbg] |
|------|---------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | 32404340 | rysa/odprysk | |
| 2 | Okładzina zderzaka tylnego | 39796295 | rysa/odprysk | |
| 3 | Felgi kół | | rysa/odprysk | |

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 45
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Felga przednia L - Rysa/odprysk 1