

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/75413/23/10/25
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 25-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0158690	BMW, Seria 4 Coupe [G22/G82] 20-, 430i xDrive M Sport sport-aut				CPE
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	245/180	automatyczna	39 573	2/4
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW431GG	WBA71AP000CM35877		19-12-2022/2022	18-12-2025	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 27-10-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus -ostrzeżenie przed kolizją z pojazdem, pieszymi, zjechanie z pasa, Speed Limit Info, Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, radio, wys. wskaźników 12.3", wys. 10.25", 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej, Gniazdo USB, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 3-strefową, Kluczyk z dodatkowym akcentem M, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe, Lakier uni, Listwy ozdobne Aluminium Tetragon, Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem M, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową, auto. przyciemniane wsteczne i kierowcy, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nerka BMW w matowym aluminium z ramką w błyszczącym chromie, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obramowania szyb - czarne matowe, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Oznaczenia modelu, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych schowków, Pas przedni i tylny w stylistyce M, Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi, Progi drzwiowe z emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport, Przyciski ulubionych funkcji, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Remote 3D View, Schowek na rękawiczki, zamykany, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Speed Limit Info - system rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia predkości), System alarmowy sterowany pilotem, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System

ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED.

Wposażenie dealerskie

Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy, Dostęp komfortowy z BMW Digital Key, Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Fotele przednie ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 18 95Y	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/45 18 95Y	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	255/40 18 99Y	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	255/40 18 99Y	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd mokry - brak możliwości wykonania szczegółowej weryfikacji stanu nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	51119853382	rysa/odprysk	0.5
2	Nakładka progu zewn. L	51779850259	rysa/odprysk	0.5
3	Nakładka progu zewn. R	51779850260	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Oslona progu L	K3		
3	Oslona progu R	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	41009466097	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	51317474999	rysa/odprysk	
3	Dach	41009879800	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41009478691	rysa/odprysk	
5	Dywaniki bagażnika	51477438290	zabrudzenie	
6	Felga tylna R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Zestaw naprawy koła



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1