

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/70981/25/09/22
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 22-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0151341	BMW, X3 [G01] 21-24, X3 xDrive20i mHEV M Sport sport-aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	184/135	automatyczna	90 208	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW032GE	WBA25DP050N150337		21-04-2022/2022	22-03-2027	czarny/INNY

Data oględzin: 24-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard - ostrzeżenie o ryzyku kolizji, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.25", wyż. wskaźników 5.1", 2xUSB, LTE, Bluetooth, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujnik zderzenia, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 19", Y-spoke 887 M Bicolour, z ogumieniem 245/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kanapa tylna, z oparciem składanym w proporcji 40:20:40, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne, ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych - pasywna, Ogranicznik prędkości, Oznaczenia modelu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet Connected Professional (Remote 3D View, Concierge, Real Time Trafic Inf., łączność ze smartf.), Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (elektrycznie składane, funkcja parkingowa, elektrochromatyczne), Podsufitka M Anthracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Przycisk Start/Stop, Przycisk ulubionych funkcji, Reflektory LED, Relingi dachowe M Shadow Line, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System odzyskiwania energii hamowania, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka perforowana ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik

zużycia klocków hamulcowych, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowany w kluczyku, Zawieszenie sportowe M, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Asystent świateł drogowych, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 12.3", wys. wskaźników 12.3", 2xUSB, LTE, Bluetooth, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z aktywną wentylacją, Hotspot WiFi, Lakier metalizowany, Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie, Obsługa za pomocą gestów, Performance Control, Reflektory M Shadow Line, Reflektory adaptacyjne diodowe, System Active Protection, Systemy asystujące kierowcy → [System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu], Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Tapicerka skórzana Vernasca, Telefon z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	245/50 19 105W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	245/50 19 105W	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	245/50 19 105W	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	245/50 19 105W	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	51319447122	rysa/odprysk, pęknięcie/rozerwanie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	83192289285		
3	Primer (szyba czołowa)	83199407777		
4	Aktywator szyby czołowej	83192154458		
5	Płyn czyszczący szyby przedniej	83192211217		
6	Podkładki dystansujące szyby przedniej	51312996980		
7	Listwa ozdobna szyby przed.górna(rama)	51317399014		
8	Tapicerka drzwi, przód L	51417936665	pęknięcie/rozerwanie	
9	Zestaw mocowania tapicerki drzwi przedn. L	KET		
10	Zaślepka tapicerki drzwi przednich L	51417325082		
11	Śruba nakładki drzwi przednich L	07147371720		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	51125A40FC3	rysa/odprysk	1.5
2	Okładzina zderzaka tylnego, środek	51125A41F95	rysa/odprysk	
3	Pokrywa tylna	41007494942	rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F	III		
2	Zderzak tylny, kompletny a-c	K3		
3	Pokrycie zderzaka tyl. część środkowa d-e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51115A40FA9	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007465527	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007465528	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007465534	rysa/odprysk	
5	Błotnik tylny L	41007494011	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1