

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/53711/25/07/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141256	TOYOTA, Corolla TS Kombi 18-22, Corolla 2.0 Hybrid GR Sport				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1986	152/112	automatyczna	133 660	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW7282W	SB1Z53BE50E058518		23-10-2020/2020	23-10-2025	biały/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 28-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, kubelkowe, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA), Inteligentny system parkowania (IPA), Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier metalik + dach Eclipse Black, Licznik czasu jazdy w trybie EV na ekranie TFT, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Miękkie materiały wykończeniowe, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik przedni, skórzany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz cyfrowy, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spojler tylny, Spryskiwacze lamp przednich, Stylizacja nadwozia, sportowa, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka

materiałowo - skórzana, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak przedni i tylny w sportowej stylistyce, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

Wposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Tech → [Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Inteligentny system parkowania (IPA), Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Prędkościomierz cyfrowy, Układ detekcji przeszkód (ICS), Wyświetlacz kolorowy między zegarami 7 cali].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX 310 ECORUN	225/40 18 92W	7,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX 310 ECORUN	225/40 18 92W	7,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX 310 ECORUN	225/40 18 92W	7,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX 310 ECORUN	225/40 18 92W	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150

12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Dach	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	6160247091	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Opona tylna L		ubytki materiału	
2	Opona tylna R		ubytki materiału	
3	Kłuczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	5610102Q80	rysa/odprysk	
2	Próg/Słupek środkowy (B) L	6131202350	wgniecenie/odkształcenie	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	42611YYC00	rysa/odprysk	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	42611YYC00	rysa/odprysk	
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	42611YYC00	rysa/odprysk	
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	42611YYC00	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 43
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2