

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/52243/25/07/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0127799	BMW, X3 [G01] 17-21, X3 xDrive20d xLine aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	190/140	automatyczna	129 743	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW2204W	WBAUZ31000LD18450		07-08-2019/2019	22-07-2026	biały/UNI

Data oględzin: 23-07-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Asystent uwagi, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40-20-40), Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 694 z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kłapa bagażnika otwierana / zamykana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Lakier uni, Listwy ozdobne czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obrazowania satynowe aluminium BMW Individual, Ochrona pieszych - pasywna, Oświetlenie ambientowe, Pakiet dodatkowych schowków, Podłokietnik przedni i tylny, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Radio BMW Professional, Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote Services (Usługi zdalne), Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Szyby atermiczne, Tapicerka materiałowo-skórzana Vivus, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC), Układ kontroli zjazdu ze stoku, Zawieszenie standardowe, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne diodowe.

Wyposażenie dealerskie

Asystent parkowania, Asystent świateł drogowych, Dach szklany panoramiczny, Dostęp komfortowy, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Hak holowniczy, Kierownica sportowa M, Listwy ozdobne drewno szlachetne ciemny dąb polerowany, z listwą akcentową w perłowym chromie, Obsługa za pomocą gestów, Odtwarzacz CD, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek → [Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, Lusterka po stronie pasażera z funkcją parkingową], Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line, Systemy

asystujące kierowcę, pakiet → [Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości, Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu, Asystent martwego pola, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu, System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu], Szyby przednie dźwiękoizolacyjne, Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Zestaw Hi-Fi, Zewnętrzne elementy ozdobne Shadow Line Individual.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	245/50 19 105V	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	245/50 19 105V	7,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	245/50 19 105V	7,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5 SUV	245/50 19 105V	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	51317399023	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	83192289285		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51117484779	rysa/odprysk	1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41007465533	rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	
2	Kluczyk zapasowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Drzwi tylne, część dolna F L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Przysłona, dół	51117415631	rysa/odprysk	
2	Spoiler czołowy	51117399975	rysa/odprysk	
3	Błotnik przedni R	41007930972	rysa/odprysk	
4	Pokrywa przednia	41008499153	rysa/odprysk	
5	Dach z dwoma dachami suwanymi	41007494022	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41007465527	rysa/odprysk	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41007465528	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
8	Kierunkowskaz boczny R	63137441440	rysa/odprysk	
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41007465534	rysa/odprysk	
10	Nakładka dolna drzwi tylnych R	51138499212	rysa/odprysk	
11	Okładzina zderzaka tylnego	51127488216	rysa/odprysk	
12	Dyfuzor dolny	51127400678	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 37
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Światnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 51

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1