

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/80966/24/10/18  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 18-10-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Maciej Wiącek (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137356	<b>KIA, Sportage 18-21, Sportage 1.6 T-GDI M 2WD DCT</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1591	177/130	automatyczna	53 135	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4J159	U5YPG816GML093080		16-09-2021/2021	15-10-2026	niebieski/METALIK

**Data oględzin:** 23-10-2024

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, EBD - elektroniczny system rozdziału siły hamowania, ESC - system stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego hamowania, Ekran dotykowy, kolorowy LCD 7", interfejs Apple/Android kamera cofania, antena dachowa, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo tylne do ładowania urządzeń przenośnych, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kolumna kierownicy z manualną regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym 3,5 cala, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampki do czytania - przód/tył, Lampy przednie typu projekcyjnego z funkcją oświetlenia drogi do domu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik tylny, Radio MP3 z 6 głośnikami, sterowaniem z kierownicy, złączami USB/AUX, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej, System kontroli trakcji, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 60:40 z regulacją kąta pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Wspomaganie układu kierowniczego (progresywne, elektryczne), Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne.

### Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Smart → [Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Gniazdo tylne do ładowania urządzeń przenośnych, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, Nawiew wentylacji na tylne miejsca, Szyby boczne-tylne przyciemniane].

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	225/60 17 99H	4,6 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	225/60 17 99H	5,1 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/60 17 99H	6,2 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	225/60 17 99H	6,1 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, góra	86611F1500	rysa/odprysk	
2	Felgi kół		zarysowania eksploatacyjne	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

### **Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Instrukcje



**Fot. 35**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 37**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 39**  
Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 40**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3