

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/17988/24/03/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznik:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0126290	CITROEN, Jumpy 2.0 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 150M 2,6/3,1t 16-21,...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1997	150/110	manualna	57 085	4/9
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW5301W	VF7VEAHXKLZ035675		04-03-2020/2020	03-03-2025	Czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 12-03-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Drzwi boczne prawe przesuwne, nieszkłone, ESP + ASR, Felgi stalowe 16 szare z półkołpakami w kolorze czarnym z ogumieniem, Fotel pasażera pojedynczy, Gniazdo 12V, Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu), Instalacja do montażu radia, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami), Kierunkowskazy w reflektorach przednich, Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne, Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny otwarty, Schowek pod fotelem pasażera, Schowek podwójny po stronie pasażera, Schowki w przednich drzwiach, Szyby boczne regulowane elektrycznie, sekwencyjne, Tapicerka materiałowa Silica, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna, dół szary) schowek w części centralnej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, lusterka boczne, klamki i listwy boczne w kolorze czarnym, Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD picto, Zestaw naprawczy, Światła do jazdy dziennej, Światła tylne (2x światła przeciwmgielne, 2x światła cofania).

Wypożyczenie dealerskie

Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie na tył pojazdu z termostatem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, R1 ławka pasażera 2-msc, R2 ławka 3-miejscowa, R3 ławka 3 msc, Hak holowniczy typu łabędzia szyja, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, System radiowy RD6 + Bluetooth.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 108104T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 108104T	7,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 108104T	7,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2 WINTER	215/65 16 108104T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone mokre brak możliwości wykonania dokładnych oględzin. okleina na pojeździe. aktywna kontrolka serwisowa. Pokrowce na siedzeniach brak możliwości weryfikacji stanu tapicerki.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych R	9808081480	łuszczenie powłoki lakierowej, różnica odcienia lakieru, ślady korozji	1
2	Rama drzwi, przód L	1673408780	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1.5
3	Próg, przy drzwiach bocznych		wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Okleina reklamowa		nieoryginalna naklejka: Drzwi przednie L / P	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Słupek środkowy (B) kompletny L	III		
2	Drzwi boczne, kompletne, przeszklone K R	III		
3	Próg (przy drzwiach bocznych) R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich R	9808082480	rysa/odprysk	
2	Rama drzwi, przód R	1613968780	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	9809171880	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
4	Błotnik tylny R	1685065980	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 36
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 45

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1