

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/17601/24/03/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-03-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Bartłomiej Kułak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Grodzisk Mazowiecki
Radosław Józefowicz (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142449	FIAT, Doblo Cargo 1.6 MJ Euro 6 1598ccm - 105KM 2,1/2,5t 19-22, D...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	105/77	manualna	30 595	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE976YM	ZFA26300006R38597		03-03-2020/2020	01-03-2025	biały/UNI

Data oględzin: 18-03-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Czujnik temperatury zewnętrznej, Drzwi boczne przesuwne lewe, Drzwi boczne przesuwne prawe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, oszklone, El. podnoszenie szyb, przód, Elektryczna blokada drzwi, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera pojedynczy z regulacją oparcia, Gniazdo 12V w desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Instalacja radiowa (bez głośników), Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Kołpaki kół, pełne, Listwy boczne czarne, Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Pełnowymiarowe koło zapasowe, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Podłokietnik przedni, Półka na drobne przedmioty zamykana na klucz, Półka pod sufitem, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio VP1 MP3 + Bluetooth, Roleta przykrywająca bagaże, Schowek na drobne przedmioty zamykany na kluczyk, System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę), System Start/Stop, Tarcze hamulcowe przednie powiększone, Wspomaganie kierownicy, Zderzaki w kolorze nadwozia.

Wyposażenie dealerskie

Szyby tylne przyciemniane, Zamek centralny zdalnie sterowany.

Wyposażenie dodatkowe

Hak holowniczy stały.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VAN HAWK 2	195/60 16 9997T	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VAN HAWK 2	195/60 16 9997T	8,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VAN HAWK 2	195/60 16 9997T	8,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VAN HAWK 2	195/60 16 9997T	8,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Samochód mokry, brak możliwości dokładnej oceny powłoki lakierowej. Oględziny podczas opadów śniegu. Uszkodzona obudowa kluczyka.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	200 - 300
2	Słupek przedni prawy	200 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Inne**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	
2	Kluczyk		pęknięcie/rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	735512760	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Instrukcje



Fot. 31
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1