

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82269/24/10/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-10-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Radosław Brzostowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152849	KIA, ProCeed 21-, ProCeed 1.5 T-GDI GT Line DCT				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1482	160/118	automatyczna	112 706	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4G940	U5YH2G15GML046404		08-09-2021/2021	02-08-2026	szary/METALIK

Data oględzin: 28-10-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm, Aluminiowe nakładki na progi i pedały, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie ogrzewane z możliwością stopniowania, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold, High Beam Assist, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz.pojazdu, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica sportowa, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Kratka wlotu powietrza w kolorze czarnym o wysokim połysku z satynowym wykończeniem, Lakier uni, Lampy LED mijania oraz drogowe LED, Lampy tylne wykonane w technologii LED z funkcją świateł do jazdy dziennej, Live Services - usługi cyfrowe dla kierowcy(ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Navi System - ekran 10.25, Apple Car Play, Android Auto, OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Radio DAB, sterowanie w kierownicy, USB,

Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka z czujnikiem zbliżeniowym, przycisk Start/Stop, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Spoiler dachowy, czarny, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemnione, Tapicerka skórzano-materiałowa, jasne przeszycia foteli, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tryb Sport, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED.

Wposażenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 GT z ogumieniem Michelin Pilot Sport 225/40, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, RAIN SPORT 5	225/40 18 92Y	7,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAIN SPORT 5	225/40 18 92Y	7,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Duża liczba odprysków na zderzaku przednim

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	86110J7701	rysa/odprysk	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	KET		
3	Listwa ozdobna szyby przed.górna(rama)	86130J7700		
4	Listwa ozdobna boczna szyby przed. L	86131J7700		
5	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	86132J7700		
6	Nakładka progu zewn. R	87752J7700	wgniecenie/odkształcenie	
7	Zestaw naprawczy osłony progu (plastik) R	KET		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	86511J7KA0	wgniecenie/odkształcenie	2
2	Pokrywa przednia	66400J7000	ślady korozji	2
3	Okładzina zderzaka tylnego	86610J7710	rysa/odprysk	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Osłona progu R	K1R		
4	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	67111J7700	wgniecenie/odkształcenie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003J7700	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003J7700	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	77004J7700	rysa/odprysk	
5	Rama drzwi,przód L	71110J7A20	wgniecenie/odkształcenie	
6	Przysłona boczna zderzaka L	86627J7700	rysa/odprysk	
7	Fartuch tylny L	86841J7700	rysa/odprysk	
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	52910J7500	rysa/odprysk	
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	52910J7500	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	52910J7500	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu




Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 45

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 47

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Zderzak tylny cz L() - Rysa/odprysk 3




Fot. 59

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 61

Nadkole tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Alumiiniowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga Alumiiniowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 67

Felga Alumiiniowa przednia L() - Rysa/odprysk 3