

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/78670/24/10/10  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 10-10-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Emilian Wesołowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Dariusz Gomuliński**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148726	<b>TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT</b>				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	44 393	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4K874	JTNB23HK403101949		28-09-2021/2021	24-09-2026	biały/METALIK

**Data oględzin:** 14-10-2024

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Kludyn

### Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Chromowane elementy wykończenia wnętrza, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Gniazdo USB (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nawiewy na tylną kanapę, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie w technologii Bi-LED, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor profilów jazdy z trzema trybami, Spryskiwacze lamp przednich, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami,

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

### **Wyposażenie dealerskie**

Lakier metalik.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY	215/55 17 94W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	215/55 17 94W	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY	215/55 17 94W	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY	215/55 17 94W	5,0 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	521193T935	zarysowanie	
2	Dach	6311133460	odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Pokrywa tylna	6440133760	rysa/odprysk, ślady korozji	
4	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Kłapa tylna część dolna	III		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	561013T915	rysa/odprysk	
2	Okladzina zderzaka tylnego	5215933959	rysa/odprysk	
3	Błotnik tylny L	6160233290	rysa/odprysk	
4	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Instrukcje



**Fot. 37**  
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



**Fot. 39**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 43**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**  
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 45**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**  
Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 47**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**  
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2