

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/19327/25/03/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Cezary Zarębski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	RENAULT, Master dCi Euro 6 2299ccm-135KM 3,5t, Master dCi				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2299	135/100	manualna	73 165	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5E857	VF1MA000068201565		18-01-2022/2021	18-01-2027	biały/UNI

Data oględzin: 21-03-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Chłapacze przednie, Czujnik deszczu i zmierzchu, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi, Koło zapasowe, Kołpaki ozdobne Mini, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko martwego pola Wide View, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda, ścianka działowa nieprzeszkona, Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, Schowek zamykany na rękawiczki Easy Life, Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek, Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Kompo, Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną, Ściana nieprzeszkłona z lewej strony, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Pakiet Załadunek 4 → [Podłoga dodatkowa wyłożona sklejką wodoodporną i antypoślizgową, Wykończenie ścian przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I*CEPT LV	225/65 16 112R	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I*CEPT LV	225/65 16 112R	7,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I*CEPT LV	225/65 16 112R	9,9 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I*CEPT LV	225/65 16 112R	9,9 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Ściana boczna L	774339973R	zarysowanie	
2	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	901010195R	wgniecenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Ściana boczna, przednia, część dolna E L	III		
2	Drzwi tylne (jedne) 2-cz., cz. g. nieprzeszkl A-D L	III		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
uszczelka drzwi LP sparciała



Fot. 37
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Bok L - Rysa/odprysk 1