

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/78075/25/10/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145964	VOLKSWAGEN, Golf VIII Variant 20-24, Golf VIII 2.0 TDI Life				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	115/85	manualna	128 815	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2P490	WVWZZZCDZMW502839		02-03-2021/2020	12-02-2026	szary/INNY

Data oględzin: 17-10-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, Relingi dachowe - czarne, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home.

Wyposażenie dealerskie

Funkcja obsługi głosowej, Lakier specjalny Moonstone Grey, Pakiet Czujnik deszczu → [Czujnik deszczu, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie], System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System nawi. Discover Media10" FM/DAB+/Mapy/Sign assist/głos.ster./przyg.WeConnPL/Streaming&Internet.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	205/55 16 91V	2,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	205/55 16 91V	2,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	205/55 16 91V	2,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	205/55 16 91V	2,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	5H0845011ASNVB	pęknięcie/rozerwanie	
2	Taśma czujnika deszczu	7N0955609		
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D169300M2		

4	Primer (szyba czołowa)	D00920002		
5	Aplikator szyby czołowej	D00950025		
6	Podkładki dystansowe szyby przedniej L	443845631A		
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej R	443845631A		
8	Nakładka przestrzeni bagażowej	5H9867871D2RX	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	5H0807217AFGRU	rysa/odprysk	1
2	Pokrywa przednia	5H0823031H	ślady korozji	1
3	Ostona lusterka zewnętrznego L	5H0857537GRU	rysa/odprysk	
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	5H06010258Z8	rysa/odprysk	2
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	5H0885405JUSN	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Ostona lusterka L	K3		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5H4831055M	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5H4831056M	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5H9833055G	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	5H9833056G	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	5H9807417AFGRU	rysa/odprysk	
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	5H98676014PK	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 38
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 39
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 43
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52
Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53
Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1