

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/12170/24/02/16
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 16-02-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Emilian Wesołowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0137492	BMW, X5 [G05] 18-23, X5 xDrive30d sport-aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2993	265/195	automatyczna	115 605	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE491YT	WBACV610909C43074		14-04-2020/2020	13-04-2025	czarny/METALIK

Data oględzin: 28-02-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, ostrzeżenie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info, Asystent parkowania, Asystent uwagi, Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk, Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie, Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start/Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazda 2x USB oraz 3x 12V, Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica sportowa, Kierownica wielofunkcyjna, Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane, Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni i tylni, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport, Przycisk Start/Stop, Przygotowanie do Apple CarPlay, Real Time Traffic Information, Reflektory LED z przodu i tyłu, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB, Szyby atermiczne, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Usługi zdalne, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw naprawczy do opon, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne LED.

Wyposażenie dealerskie

Aktywna wentylacja foteli przednich, Dach szklany panoramiczny, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, Hak holowniczy składany elektrycznie, Lakier metalizowany, Listwy ozdobne BMW Individual czarny lakier fortepianowy, Pakiet Innowacji, Pakiet ogrzewania Comfort, przód, Pakiet sportowy M, Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne, Rolety przeciwsłoneczne szyb tylnych bocznych, System Active Protection, Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/45 20 110V	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/45 20 110V	6,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/45 20 110V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	275/45 20 110V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Próg lewy	150 - 1000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeńInne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Instrukcja obsługi		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	41007492364	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41518738551	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41522642779	rysa/odprysk	
4	Nakładka progu zewn. L	51778498995	rysa/odprysk	
5	Nakładka zderzaka tylnego, dół	51129482090	wgniecenie	
6	Błotnik tylny L	41007955005	rysa/odprysk	
7	Kłapa/Pokrywa/Drzwi tylne dolne	41007931937	wgniecenie	
8	Deska rozdzielcza	51459471872	rysa/odprysk	
9	Próg lewy L		rysa/odprysk	
10	Próg prawy R		wgniecenie	
11	Felgi kół		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 47
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 51
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1