

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/89863/25/11/19
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 19-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Bartosz Wisznia (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Włodzimierz Bytniewski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Garwolin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0138960	VOLKSWAGEN, Passat Variant [B8] 19-24, Passat 2.0 TDI EVO Busi...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	150/110	automatyczna	128 519	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6M862	WVWZZZ3CZNE069449		19-07-2022/2022	08-07-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 24-11-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmiernych - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy, Felgi aluminiowe 16 Sepang z ogumieniem o obniżonym oporze toczenia 215/60, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach przednich Cross Hatch, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia, w części zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik przedni ze schowkiem, regulowany na wysokość, Przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Relingi dachowe - czarne, Roleta przestrzeni bagażowej z wygodną funkcją zwijania i rozwijania, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku, System automatycznego

hamowania po kolizji, System rozpoznawania przechońniów, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energie podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa Weave, Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania samochodu, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect i We connect Plus dla naw. (wzywanie pomocy,przeglądy,raport,mobile usługi online 1 rok), Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia.

Wypożalenie dealerskie

Felgi aluminiowe 18 Bonville z ogum. samouszczeln. o obniżonym oporze 235/45 +śruby antykradzieżowe, Lakier metalik/perłowy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	235/45 18 94W	4,9 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	235/45 18 94W	4,7 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	235/45 18 94W	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	235/45 18 94W	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożalenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

pokrywa przednia i zderzak w licznych odpryskach powłoki lakierniczej

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	200 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	3G0601025BGFZZ	głębokie, rysa/odprysk	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	3G0601025BGFZZ	głębokie, rysa/odprysk	
3	Tarcze kół przód (2 szt)	KET		
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	3G0601025BGFZZ	wgniecenie/odkształcenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	3G0807217ALGRU	liczne, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	3G0823031C	liczne, rysa/odprysk	
3	Dach	3G9817101	punktowe, ślady korozji	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G0831055AG	liczne, rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	3G9807417GGRU	liczne, rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny L	3G9809843	wgniecenie/odkształcenie	1.5
7	Pokrywa tylna	3G9827025A	liczne, rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki		zaplamiona(y)	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Pokrywa przednia	III		
3	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
4	Dach, część środkowa	III		
5	Błotnik tylny K L	III		
6	Drzwi tylne, część dolna E	III		
7	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	3G0821022B	łagodne, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	3G9833055AE	plytkie, rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła

informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Tył



Fot. 8
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna prawa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Kierownica (na wprost)



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Konsola środkowa



Fot. 23

Tunel środkowy



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1




Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2




Fot. 48
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 51

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1