

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/89943/25/11/20
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 20-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Bartosz Wisznia (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Włodzimierz Bytniewski (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Garwolin

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141389	MAZDA, 3 Hatchback 19-, 3 2.0 mHEV Kai aut				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	150/110	automatyczna	72 132	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW944GC	JM4BP6HGA01304101		15-04-2022/2021	04-04-2027	niebieski/METALIK

Data oględzin: 24-11-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm antywłamaniowy, Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych, Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania), Czujniki parkowania - tył, Dywaniki podłogowe, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60, Gniazdo 12V, HBC - system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Klimatyzacja manualna, LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem, Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem, Podsufitka czarna, Poduszka kolanowa dla kierowcy, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, Podłokietnik centralny, Przycisk uruchamiania silnika, SBS - inteligentne wspomaganie hamowania, SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), Spryskiwacze reflektorów, Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczką przedniej szyby, System Audio z radiem FM, radiem cyfrowym (DAB) i portem USB/MP3 (8 głośników), System e-Call, System kontroli dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z el. ukł. kontroli trakcji (TCS), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA, System nawigacji Mazda, System rozrywki multimedialny i łączności MZD Connect (z ekranem 8,8"), System sterownia HMI, System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert), System zwiększenia przyczepności pojazdu (G-Vectoring Control+) - zaawansowany, TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy, Zamek centralny, Zegary cyfrowe 7", Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy do opon.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalizowany.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT	215/45 18 93V	6,3 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT	215/45 18 93V	6,7 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT	215/45 18 93V	7,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT	215/45 18 93V	7,7 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	9965987080	liczne, rysa/odprysk	
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	9965987080	wgniecenie/odkształcenie	
3	Tarcze kół przód (2 szt)	KET		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	BCKN50031D8P	liczne, rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	BCY17302XB	liczne, rysa/odprysk	
3	Rama drzwi, przód L	BCYN71221	liczne, rysa/odprysk	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		
2	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
3	Próg L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	BDMT52210	łagodne, rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	BDMT52110	łagodne, rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	BCY15902XB	płytkie, rysa/odprysk	
4	Błotnik tylny L	BCYN71410A	łagodne, rysa/odprysk	
5	Pokrywa tylna	BDY06202XA	płytkie, rysa/odprysk	
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	9965987080	łagodne, zarysowania eksploatacyjne	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa




Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Zestaw naprawy koła



Fot. 35
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 37
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48


Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2