

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/62006/25/08/21
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 21-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Michał Strzelczyk (NEW)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142020	VOLKSWAGEN, Golf VIII 20-24, Golf VIII 1.5 TSI EVO Life				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	130/96	manualna	115 791	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4F860	WVWZZZCDZMW104233		01-09-2021/2021	01-09-2026	biały/UNI

Data oględzin: 27-08-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home.

Wyposażenie dealerskie

Kamera parkowania - rear assist, Pakiet Czujnik deszczu → [Czujnik deszczu, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie], System Light Assist - automatyczne światła drogowe.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	4,7 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	4,5 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	3,5 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	5H0823031H	odpryski lakieru, ślady korozji	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	5H0845011ASNVB	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5H4833055L	rysa/odprysk	
3	Felga koła tylnego lewego		rysa/odprysk	0.01
4	Felga koła przedniego lewego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)




Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Instrukcje



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 43

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1




Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 47

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2