

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/73414/25/09/29
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 29-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139917	CITROEN, Berlingo Van 1.5 BlueHDI Euro 6 1499ccm - 102KM 2/2,4t ...				FUR
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1499	102/75	manualna	96 989	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1H359	VR7EFYHYCLN526195		22-07-2020/2020	25-07-2026	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 03-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS + ESC, AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), ASR, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Drzwi boczne prawe przesuwne, nieoszlone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszlone, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, Felgi stalowe 16 szare z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy komfort(reg. odcinka lędźwiowego, wysokości, wzdłużna, pochylenia, regulowany zagłówek), Fotel pasażera pojedynczy, regulowany, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Hamulec postojowy elektryczny, Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu), Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda stała pełna, Półka przednia podsufitowa, Regulator z ogranicznikiem prędkości, System radiowy RD6, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy, Zamek centralny, Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki parkowania - tył, Lakier uni płatny, Pakiet Użytkowy 220V (gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie oraz uchwyty do mocowania ładunku), Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO, Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	9816605680	pęknięcie/rozerwanie	
2	Lampa tylna kompletna L	9819235880	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych R	9816373780	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, inne:zawprawki lakiernicze	1
2	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	9820436780	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi boczne, kompletne, nieprzeszkłone K R	III		
2	Drzwi tylne prawe R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	9816765680	rysa/odprysk	
2	Poszycie drzwi przednich L	9817000980	rysa/odprysk	
3	Poszycie drzwi przednich R	9816399280	rysa/odprysk	
4	Zderzak, środek	1633557680	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	9820437080	rysa/odprysk	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd	9828002880	zabrudzenie	
7	Próg R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył




Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje




Fot. 32
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 35
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 38
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 40
Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 43

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1