

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82268/24/10/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-10-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Radosław Brzostowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148731	VOLKSWAGEN, Arteon 20-, Arteon 1.4 TSI Plug-In Hybrid R-Line DSG				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1395	156/115	automatyczna	51 843	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
W1ABAX	WVWZZZ3HZME011518		08-09-2021/2021	08-09-2026	czerwony/METALIK

Data oględzin: 28-10-2024

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód, App-Connect - bezprzewodowe przeniesienie ekranu smartfona na ekran nawigacji, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy, Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach, Felgi aluminiowe 18 Sebring z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe, Fotele ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy, Fotele przednie - podgrzewane, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konoli środkowej, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcją sterowania dotykowe i zm. biegów, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Lakier uni, Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy dekoracyjne wnętrza na desce rozdzielczej i drzwiach - Silver Rise, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nakładki na progi ze stali szlachetnej, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu, Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki do czytania, Pedaly wykończone stalą nierdzewną, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki 7 sztuk (czołowe poduszki przód, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne, kolan kierowcy), Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do We Connect Plus - mobilne usługi online na 3 lata zawiera We Connect, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, System Emergency Assist, System Traffic Jam Assist, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System nawigacji Discover Media (8,0 cali) FM/MP3/WMA/Mapy

Europy/Sign Assist/WeConnectPlus, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka łączona ArtVelours/Vienna z logo R-Line, Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylnie oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie, zgodny z I-Size, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zderzak w stylistyce R-Line z chromowanymi elementami, lusterek i klamki w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy.

Wypożyczenie dealerskie

Fotel kierowcy z funkcją masażu, Kamera parkowania - rear assist, Lakier metalik, Pakiet Business Premium → [Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwi z funkcją masażu, pasażera manualnie, Fotele przednie i tylne - podgrzewane, Funkcja obsługi głosowej, Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu, Gniazdo USB, Gniazdo USB-C, obsługuje iPod/iPhone, Instalacja telefoniczna Comfort z ładowarką indukcyjną, wzmacnienie sygnału LTE, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, System nawigacji Discover Pro (9,2) AppConnect, DAB+, Mapy EU, Sign assist, 8 głośników, 64GB HD], Pakiet Design Plus → [Dach szklany, panoramiczny - otwierany elektrycznie, Oświetlenie Ambient - 30 kolorów oświetlenia, Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane], System Easy Open / Easy Close w połączeniu z alarmem → [System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania kłapy bagażnika, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarmem].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, POWERCY	245/45 18 100Y	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERCY	245/45 18 100Y	6,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, POWERCY	245/45 18 100Y	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERCY	245/45 18 100Y	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył L	3G8601025C2HH		2
2	Nakładka pokrywy tylnej dół	3G8867601A82V	zabrudzenie, rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Róg zderzaka boczny L	3G8807795CGRU	rysa/odprysk	
2	Róg zderzaka boczny R	3G8807796CGRU	rysa/odprysk	
3	Przysłona czołowa	3G8853053BGRU	rysa/odprysk	
4	Pokrywa przednia	3G8823031C	rysa/odprysk	
5	Szyba przednia atermiczna	3G8845011AENVB	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	3G8831055AK	rysa/odprysk	
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	3G8831056AK	rysa/odprysk	
8	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	3G88533313Q7	rysa/odprysk	
9	Nakładka zderzaka tylnego, góra	3G8807417CGRU	rysa/odprysk	
10	Błotnik tylny L	3G8809843	rysa/odprysk	
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	3G8601025NZ49	rysa/odprysk	
12	Tarcza koła aluminiowa przód R	3G8601025NZ49	rysa/odprysk	
13	Tarcza koła aluminiowa tył R	3G8601025NZ49	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 35

Instrukcje




Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 51
Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Zderzak tylny cz śr() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Słupek tylny lewy - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 61

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1