

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/70983/25/09/22
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 22-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148632	KIA, Ceed Kombi 18-21, Ceed 1.5 T-GDI M DCT				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1482	160/117,5	automatyczna	67 727	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE4F865	U5YH5815GML105712		01-09-2021/2021	29-08-2026	srebrny/METALIK

Data oględzin: 24-09-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Asystent utrzymania pasa ruchu, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Automatyczne włączanie świateł, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lampy z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki, Radio DAB+,MP3 sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, Schowek na okulary, Sortownik pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Flow, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona 60:40, Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Światła mijania typu projekcyjnego, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KIENERGY	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, KIENERGY	205/55 16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KIENERGY	205/55 16 91H	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, KIENERGY	205/55 16 91H	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, rozładowana bateria w kluczyku zapasowym

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	67111J7200	wgniecenie/odkształcenie, liczne	2
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	76003J7000	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	0.8
3	Rama drzwi, przód L	71110J7A10	wgniecenie/odkształcenie	0.5
4	Błotnik tylny R	71504J7C10	inne: widoczne przebarwienia powłoki lakierniczej, wady lakiernicze	
5	Tapicerka siedziska 2.rząd	89160J7010AZE	zabrudzenie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Dach, część boczna L	III		
4	Błotnik tylny K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	86110J7111	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	76004J7000	wgniecenie/odkształcenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	77003J7200	rysa/odprysk	
4	Próg L	71312J7D10	wgniecenie/odkształcenie	
5	Okladzina zderzaka tylnego	86610J7300	rysa/odprysk	
6	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	92401J7100	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2




Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




Fot. 45

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 47


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 51

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 58
Kanapa tyl. - Inne 2