

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/85304/25/11/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Mateusz Wasilewski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0152369	PEUGEOT, 308 SW 21-, 308 1.2 PureTech Allure S&S				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1199	130/96	manualna	70 725	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6T832	VR3FRHNSLNY583687		24-08-2022/2022	22-08-2027	szary/METALIK

Data oględzin: 07-11-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Air Quality System - czujnik zanieczyszczenia i automatyczny obieg zamknięty, Apple CarPlay i Android Auto, Automatyczne włączanie świateł, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran dotykowy centralny 10 z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i-Toggles, Felgi aluminiowe 17 Calgary z ogumieniem 225/45, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wzdłużną i pochyleń, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wzdłużną i pochyleń, Gniazdo 12V, Gniazdo USB C (2x), Hill Assist, Kamera cofania, Kanapa 3 osobowa, dzielona, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lakier metalik, bez dopłaty, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mirror Screen, Nawigacja satelitarna, Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Peugeot Connect SOS & Assistance, Peugeot i-Cockpit, 10" panel konfigurowalnych zegarów cyfrowych, Podsufitka w kolorze jasnym, Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszki powietrzne boczne - przód i kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne czołowe, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik centralny z przodu + schówek, Podświetlane lusterka do makijażu po str. kierowcy i pasażera, Smart Multidrive: konfiguracja koloru oświetlenia LED deski rozdzielczej w zależności od trybu jazdy, System Active Safety Brake AEBS3, System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA), System automatycznego awaryjnego hamowania wykorzystujący przednią kamerę i radar, System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa / skóra ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Ładowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW, Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem, Światła drogowe - automatyczne.

Wypożyczenie dealerskie

Alarm obwodowy, wolumetryczny z czujnikiem przechyłu, Lakier metalizowany, System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta (ADML).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	3,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	225/45 17 94V	3,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Ślady eksploatacji zarysowania, odpryski, wgniecenia etc, wnętrze zabrudzone, brak płynu w zestawie naprawczym

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	9852686380	pęknięcie/rozerwanie	
2	Szyba przednia barwiona	9831008080	pęknięcie	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	93165025		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	9841570480	wgniecenie	1.2
2	Próg R	1680537880	wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapłonowy		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi tylne, część dolna F L	III		
2	Próg R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	9837982380	rysa/odprysk	
2	Podsufitka	98381105ZD	zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 39
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 43

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Podsufitka - Inne 1