

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/94513/25/12/03  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 03-12-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zlecaniodawca:**  
Hitachi Aukcja  
MHC MOBILITY Sp. z o.o.  
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
**Jan Rybołowik**  
DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

|                     |                                                                  |             |                       |                                   |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eurotax-Kod EC      | Marka, model, typ pojazdu                                        |             |                       |                                   | Rodzaj nadwozia                    |
| 0138005             | <b>VOLVO, XC40 17-21, XC40 T5 Plug-In Hybrid Inscription aut</b> |             |                       |                                   | hatchback                          |
| Rodzaj silnika      | Pojemność [ccm]                                                  | Moc [KM/kW] | Skrzynia biegów       | Stan licznika [km]<br>(odczytany) | Ilość drzwi/miejsc                 |
| z zapłonem iskrowym | 1477                                                             | 180/132     | automatyczna          | 25 269                            | 5/5                                |
| Nr rej. pojazdu     | Nr nadwozia (VIN)                                                |             | Data 1-rej./rok prod. | Następne bad. tech.               | Lakier                             |
| WE4W598             | YV1XZBBVFN2709564                                                |             | 07-12-2021/2021       | 02-12-2026                        | niebieski/2-warstwowy metalizowany |

**Data oględzin:** 10-12-2025

**Miejsce oględzin:**

Estrady 5  
05-080 Klaudyn

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia Inscription, Felgi aluminiowe 19, podwójne 5 ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/50, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB (x2) - tył, Immobilizer, Kabel ładujący, typ 2, tryb 3, 1P-16A, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowy dostęp do samochodu, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Ogrzewanie postojowe, Oświetlenia wnętrza poziom III, Podsufitka w kolorze jasnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łączącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana Arianne (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car

Sharingu dla osób zaufanych, Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Zwalnianie pedału hamulca, Łączność Bluetooth.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Lakier metalik, Pakiet Climate → [Fotele przednie ogrzewane, Kierownica podgrzewana], Pakiet Park Assist → [Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem].

### **Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                   | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 235/50 19 103V | 6,5 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 235/50 19 103V | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 235/50 19 103V | 7,5 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 235/50 19 103V | 7,5 mm           |

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części      | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne prawe | 150 - 300                                  |

W zakresie do 500 µm

| Poz. | Nazwa części          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy | 150 - 500                                  |

### **Opis stwierdzonych uszkodzeń**

Inne

| Poz. | Nazwa części       | Nr katalogowy | Opis uszkodzeń | Czas [rbg] |
|------|--------------------|---------------|----------------|------------|
| 1    | Instrukcja obsługi |               | brak           |            |
| 2    | Książka serwisowa  |               | brak           |            |

## Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)




**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 27**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 29**  
Zestaw naprawczy koła