

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/69800/25/09/17
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 17-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
 DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142020	VOLKSWAGEN, Golf VIII 20-24, Golf VIII 1.5 TSI EVO Life				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	130/96	manualna	74 572	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK307TU	WVWZZZCDZMW077148		13-01-2021/2020	13-01-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 22-09-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
 05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home.

Wyposażenie dealerskie

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z lusterkami składanymi elektrycznie dla nawigacji → [Lusterka boczne regulowane, podgrzewane, składane elektr. z pamięcią, pasażera obniżane automatycznie, Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu], Lakier perłowy, Pakiet Business → [Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z lusterkami składanymi elektrycznie lusterek, Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Pakiet Czujnik deszczu], Pakiet Zimowy → [Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Fotele przednie - podgrzewane, Kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana, Kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE310	205/55 16 94V	5,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE310	205/55 16 94V	5,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	205/55 16 91V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, odpryski i wgniecenia na samochodzie.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 2000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka drzwi wewn. L	5H4867911A9B9	pęknięcie/rozerwanie	
2	Pokrycie drzwi/klapy tylnej, środek R	5H68677044PK	inne:wyłamany uchwyt półki bagażnika	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	5H0807217AFGRU	rysa/odprysk	2
2	Dach	5H6817111	wgniecenie/odkształcenie	2
3	Okladzina zderzaka tylnego	5H6807417PGRU	rysa/odprysk, pęknięcie/rozerwanie	2
4	Błotnik tylny R	5H4809844	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Błotnik tylny K R	III		
4	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni L	5H0821021F	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni R	5H0821022B	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
3	Pokrywa przednia	5H0823031H	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	5H4831055M	rysa/odprysk	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	5H4831056M	rysa/odprysk	
6	Oslona lusterka zewnętrznego L	5H0857537GRU	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	5H4833055L	rysa/odprysk	
8	Rama drzwi, przód L	5H4809835	rysa/odprysk	
9	Lampa tylna LED zewnętrzna, kpl. L	5H0945095C	rysa/odprysk	
10	Błotnik tylny L	5H4809843	rysa/odprysk	
11	Pokrywa tylna	5H6827025D	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34

Książka serwisowa – dane



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 45
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 47
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3




Fot. 48
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 51

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 53

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 59

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 61

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 63

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 69

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1