

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/07565/26/01/29
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 29-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
 Hitachi Aukcja
 MHC MOBILITY Sp. z o.o.
 Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148726	TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Comfort CVT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	135 070	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6H072	JTNB23HK203118457		21-06-2022/2022	09-06-2027	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 05-02-2026

Miejsce oględzin:

Połączyńska
 Połączyńska 5
 01-378 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Chromowane elementy wykończenia wnętrza, Czujnik deszczu, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Gniazdo USB (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze czarnym ze srebrnym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie w technologii Bi-LED, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor profilów jazdy z trzema trybami, Spryskiwacze lamp przednich, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 7 cali, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie

deski rozdzielczej imitujące włókno tytanowe, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu).

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Business → [Boczek drzwiowy i podłokietnik przedni wykończone skórą, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana], Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	215/55 17 98V	5,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	215/55 17 98V	5,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	215/55 17 98V	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
------	--------------	---------------	------------------	--------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	5334133191	pęknięcie/rozerwanie	
---	---------------------------------------	------------	----------------------	--

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	6160233290	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521193T935	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5330133230	rysa/odprysk	
3	Dach	6311133460	łagodne, rysa/odprysk	
4	Poszycie drzwi przednich L	6711233100	rysa/odprysk	
5	Okładzina zderzaka tylnego	5215933959	rysa/odprysk	
6	Błotnik tylny R	6160133410	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Kóło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane



Fot. 31
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 37

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 39

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1