

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/72304/23/10/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-10-2023

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Wilga
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139071	RENAULT, Master dCi 145 Energy Euro 6 2299ccm - 145KM 3,5t 19-,...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2299	145/107	manualna	44 180	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6U101	VF1VB000969429723		29-08-2022/2022	28-08-2025	biały/UNI

Data oględzin: 18-10-2023

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Hornówek

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Chłapacze przednie, Czujnik deszczu i zmierzchu, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową, Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku, Klimatyzacja manualna, Kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe, Koło zapasowe, Kołpaki ozdobne Mini, Lakier uni, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko martwego pola Wide View, Poduszka powietrzna kierowcy, Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa Kompo, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

Opcja do zabudowy: konektor 6 PIN.

Wypożyczenie dodatkowe

Ogrzewanie postojowe, Zbudowa, Agregat.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	225/65 16 112T	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	225/65 16 112T	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	225/65 16 112T	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	225/65 16 112T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd zabrudzony - brak możliwości wykonania szczegółowej weryfikacji stanu nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	620104124X	rysa/odprysk	
2	Szyba przednia barwiona	727128682R	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	801017005R	rysa/odprysk	
4	Lusterko zewn.sterow.elekt. R	963016903R	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1