

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/74098/25/09/30
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 30-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0144922	OPEL, Insignia B Sports Tourer 20-22, Insignia 2.0 CDTI Business E...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1995	174/128	automatyczna	117 975	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE5X607	W0VZT8EP0N1009355		04-05-2022/2022	30-04-2027	srebrny/METALIK

Data oględzin: 06-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Asystent hamowania, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18, wieloramienne, z ogumieniem 245/45, Filtr przeciwpylkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Kamera cofania cyfrowa, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika elektrycznie, z czujnikiem ruchu stopy, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory pikselowe IntelliLux LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, System Start & Stop, System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka materiałowa, Billy 2,

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB, Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu, Układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz projekcyjny (Head-UP Display), Zagłówek tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Zestaw wyciszający wnętrze - laminowane szyby boczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metaliczny.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	3,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	245/45 18 100Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne zaprawy lakiernicze. Rysy, odpryski i wgniecenia na samochodzie. Nieprzyjemny zapach wewnątrz samochodu.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dywaniki podłogi przód L	YR003644YX	przepalenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach	39126279	wgniecenie	1
2	Próg R	YR00676780	wgniecenie	1
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	39076883	zarysowanie	0.5
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	39076883	zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zabrudzenie, inne:nieprzyjemna woń	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Próg R	III		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		
4	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	39218147	rysa/odprysk, wgniecenie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	YR00659480	wgniecenie, rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	YR00658880	wgniecenie	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	YR00658980	zabrudzenie, wtrącenia powłoki lakierowej	
5	Błotnik tylny L	1692375180	wgniecenie	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	39076883	rysa/odprysk	
7	Mieszek dźwigni	YR00138380	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła



Fot. 37
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2




Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 47

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2




Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 53

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 55

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina podłogi - Inne 1