

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/65019/25/09/02
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 02-09-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0148728	TOYOTA, Camry 21-24, Camry 2.5 Hybrid Executive CVT				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2487	178/131	automatyczna	79 640	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6E026	JTNB23HK903118147		26-05-2022/2022	16-05-2027	czarny/METALIK

Data oględzin: 05-09-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Boczki drzwiowe i podłokietnik przedni wykończone skórą, Chromowane elementy wykończenia wnętrza, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi aluminiowe 18" (15-szprychowe) ciemnoszare, polerowane krawędzie 235/45 R18, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Gniazdo USB (2x) - tył, Grill przedni dolny w kolorze Dark Grey ze chromowanym wykończeniem, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane, Kierownica regulowana elektrycznie w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy boczne chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Manetki zmiany biegów przy kierownicy, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik, tył, Reflektory przednie w technologii Bi-LED, Reflektory przednie z automatycznym samopoziomowaniem, Selektor profilów jazdy z trzema trybami, Spryskiwacze lamp przednich, Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, System audio - 6 głośników, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 9 cali, System nawigacyjny Toyota Touch 2 with Go, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania, System rozpoznawania znaków

drogowych (RSA), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Tuner radiowy - cyfrowy DAB, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze Dark Wood, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX 050	235/45 18 94Y	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX 050	235/45 18 94Y	5,9 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX 050	235/45 18 94Y	7,5 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX 050	235/45 18 94Y	7,4 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	521193T970	wgniecenie/odkształcenie	2
2	Nakładka progu zewn. R	7585033904	rysa/odprysk	2
3	Okładzina zderzaka tylnego	5215933989	rysa/odprysk	2
4	Błotnik tylny R	6160133410	rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Ośłona progu R	K3		
3	Błotnik tylny K R	III		
4	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	5380133200	rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	5330133230	rysa/odprysk	
3	Szyba przednia barwiona	561013Y959	rysa/odprysk	
4	Dach	6311133460	wgniecenie/odkształcenie	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700233261	rysa/odprysk	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	6700133241	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	6700433270	rysa/odprysk	
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6700333280	rysa/odprysk	
9	Nakładka progu zewn. L	7586033905	rysa/odprysk	
10	Błotnik tylny L	6160233290	rysa/odprysk	
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	4261133C90	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje



Fot. 37
nawigacja



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43

Zderzak() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45

Łotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 51
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 55
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 63


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 67
Zderzak tylny() - Inne 3



Fot. 68
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 69
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 71
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 75
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 77
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 79
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80
Próg L() - Rysa/odprysk 3