

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/82781/25/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0144648	MERCEDES-BENZ, E Klasa Kombi [S 213] 20-23, E 220 d 4-Matic All...				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1950	195/143	automatyczna	111 784	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WW507GA	W1K2132171B012156		09-11-2021/2021	05-11-2026	czarny/METALIK

Data oględzin: 05-11-2025**Miejsce oględzin:**

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS i ASR, AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort, Adaptacyjny układ świateł drogowych, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem, Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki welurowe, EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 19, wieloramienne z ogumieniem (15R), Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V z tyłu, Gniazdo USB (2x) z tyłu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Kontrola trakcji, Lakier uni, Lampy przednie LED high performance (diodowe), Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane, Oparcie tylnej kanapy, składane, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet komfortowych siedzeń, Podsufitka materiałowa - szara, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przygotowanie do Live Traffic Information, Relingi dachowe, aluminiowe, System PRE-SAFE, System bezprzewodowego ładowania telefonu, System monitorowania wewnętrzny, System multimedialny MBUX, System nawigacji satelitarnej na dysku twardym, System ochrony pieszych, Szyby sterowane elektrycznie, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Touchpad, Uchwyt na kubki, podwójny, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik, Pakiet Premium Plus → [Dach szklany - elektryczny, System nagłośnienia Burmester Surround, Pakiet Pamięci, Pakiet KEYLESS-GO, Pakiet Asystenta Parkowania z kamerą 360, Pakiet Advantage], Pakiet Wspomagania Jazdy → [System aktywnej kontroli odstępów DISTRONIC, Asystent układu kierowniczego - aktywny], Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne, Wspomaganie zamykania drzwi, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze jasnobrązowym, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, POWERPROF1	245/45 19 102Y	6,1 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROF1	245/45 19 102Y	6,6 mm
tylna	prawe	NOKIAN, POWERPROF1	245/45 19 102Y	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, POWERPROF1	245/45 19 102Y	6,1 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Felga koła przedniego prawego		zarysowanie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła (ALU) - duża	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	2137208711	rysa/odprysk	
2	Felga koła tylnego prawego		rysa/odprysk	0.01

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik




Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34
Instrukcje



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
nawigacja



Fot. 37
kamery



Fot. 38
dźwięk



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1