

Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/74616/25/10/01
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 01-10-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzecznicy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	VOLKSWAGEN, Crafter TDI Euro6 1968ccm-140KM 3,5 17-24, Crafter...				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	140/103	manualna	278 914	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE2Y006	WV1ZZZSYZM9043962		25-03-2021/2021	18-03-2026	biały/UNI

Data oględzin: 06-10-2025

Miejsce oględzin:

Estrady 5
05-080 Klaudyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), Asystent bocznego wiatru, Dach wysoki, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier podstawowy, uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła boczne pozycyjne, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Fotel kierowcy ergoComfort (regulacja manualna pochylenia i elektryczna podparcia lędźwiowego), Park Distance Control (czujniki parkowania przedni i tylny), Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem, Szyba przednia ogrzewana.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, PORTTRAN KC53	235/65 16 115113R	3,0 mm
	lewe	KUMHO, PORTTRAN KC53	235/65 16 115113R	3,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 200	235/65 16 115113R	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIVANCONTACT 200	235/65 16 115113R	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka check engine.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	7C0845099EANVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	7C0823033	odpryski lakieru, ślady korozji	

2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	7C0831055H	rysa/odprysk, ślady korozji	
3	Ściana boczna L	7C0809555D		1.2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, część dolna C-E L	III		
3	Ściana boczna, część górna, nieprzeszkłona A-B L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	7C3809606BH	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód




Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Instrukcje



Fot. 31
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 35

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 37

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 39

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 40

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Inne 1