Nr zlecenia: 103/20/10/2026/MHC Mobility Sp. z o.o. z dnia: 2026/10/20

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 1 1 A G 0 4 0 C K 8 7 6 5 7**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**WE6K975**
Model pojazdu:	**530e MR`21 E6d G30**	Nr Info-Ekspert:	**003-05735**
Wersja:	**iPerformance Steptronic**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	96232 km
Data pierwszej rejestracji	2022/07/06
Data ważności badania technicznego	2027/07/01
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2505 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1998 ccm / 135kW (184KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	215kW (292KM) / 80kW (109KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Autoalarm
3	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
5	Dywaniki welurowe
6	Emergency call
7	Funkcja Boost
8	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold
9	Immobilizer
10	Kierownica wielofunkcyjna
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
13	Komputer pokładowy
14	Końcówki układu wydechowego pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.
15	Kurtyny powietrzne boczne
16	Lakier niemetalizowany Biel alpejska
17	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
20	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
21	Obramowania szyb chromowane
22	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
23	Oświetlenie powitalne
24	Podłokietnik centralny przedni
25	Podłokietnik siedzeń tylnych
26	Poduszki powietrzne boczne przednie
27	Przełącznik właściwości jezdnych
28	Przewód do ładowania Mode 2
29	Przycisk Start/Stop
30	System kontroli trakcji
31	System ochrony pieszych pasywny
32	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
33	Szyby atermiczne
34	Światła tylne LED
35	Tapicerka tekstylna Junction
36	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
37	Telefonia komfortowa
38	Tempomat z funkcją hamowania
39	Tuner radiowy cyfrowy DAB
40	Uchwyt na napoje
41	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
42	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
43	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
44	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
45	Zamek centralny zdalnie sterowany
46	Zestaw naprawczy opon

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
	System nawigacji satelitarnej
	Wyświetlacz wskaźników 12,3"
	Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
2	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
3	Kierownica sportowa pokryta skórą
	Kierownica sportowa
	Kierownica pokryta skórą
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	Usługi Concierge Services
	Funkcja Remote 3D View
	Przygotowanie do Apple CarPlay
	Usługi zdalne
6	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotele przednie sportowe
2	Lakier metalizowany (dopłata)
3	Szyby tylne przyciemniane
4	Tapicerka ze skóry Dakota (dopłata)

5 Tarcze kół aluminiowe 18" "V-Spoke 684" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/45 R18	3,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/45 R18	3,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 245/45 R18	3,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 245/45 R18	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski
Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione, Zarysowane		
5	Słupek środkowy	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140	
2	Dach		158	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Próg	L	112	
5	Drzwi przednie	L	128	
6	Drzwi tylne	L	164	
7	Błotnik tylny	L	142	
8	Błotnik przedni	P	142	
9	Próg	P	105	
10	Drzwi przednie	P	146	
11	Drzwi tylne	P	148	
12	Błotnik tylny	P	142	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pęknięcie tapicerki		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej. Odpalono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za

zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu