Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/62338/26/07/07
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 07-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0149085	**MAN, eTGE 3.1470 35,8kWh - 136KM 3,5t 19-24, eTGE 3.140 4x2F SB...**				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
elektryczny	0	136/100	automatyczna	20 606	4/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE1CN35	WMA35VUY9R9012557		10-07-2024/2023	09-07-2027	biały/UNI

Data oględzin: 15-07-2026

Miejsce oględzin:
UP Tarczyn k. Warszawy
Żytnia 2
05-555 Tarczyn

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Akumulator 520A (92Ah), Asystent hamowania awaryjnego, Drzwi przesuwne prawe, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 235/65, Fotel kierowcy Comfort Plus, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem, Immobiliser, Kabel ładujący M2 EU schuko z wtykiem kątowym 230V, 10A, 50Hz, Klimatyzacja Climatronic, Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłoga w kabinie kierowcy wykonana z gumy, System ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego - akustyczny, możliwośæ wyłączenia, Tapicerka materiałowa, Zamek centralny z pilotem, Światla obrysowe boczne.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, LINAM VAN01 A	235/65 16 115113R	7,5 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01 A	235/65 16 115113R	7,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, LINAM VAN01 A	235/65 16 115113R	6,5 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01 A	235/65 16 115113R	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Refl. przeciwmgłowy kpl. L	7C0941661C	połamane zaczepy, pęknięcie	
2	Zderzak, róg L	7C0807321B9B9	pęknięcie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni (dół) R	7C0821110B	liczne, wgniecenie	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	7C0831055H	liczne, wgniecenie:punktowe	0.5
3	Drzwi części ład.przesuwne R	7C3843108M	wgniecenie	0.5
4	Błotnik tylny R	7C0809606R	wgniecenie, zarysowanie	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kluczyk zapasowy		brak	
2	Akcesoria pojazdu (gaśnica, trójkąt, klucz do kół, podnośnik)		brak	
3	Kołpak ozdobny koła tylnego R		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik przedni, część dolna E R	III		
2	Drzwi przednie, część środkowa C-D L	III		
3	Drzwi boczne, środek C-D R	III		
4	Błotnik tylny, część środkowa C-D R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	7C0831056H	punktowe, wgniecenie	

2	Osłona lusterka zewnętrznego L	7C08575279B9	zarysowanie	
3	Obudowa lusterka zewn.ustaw.elek.. R	7C1857408J9B9	zarysowanie	
4	Zderzak, środek	7C08079839B9	zarysowanie	
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	7C3827091CD	rysa/odprysk, na krawędzi	
6	Drzwi tylne, skrzydło prawe R		liczne, wgniecenie:punktowe	0.1

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Gniazdo ładowania / tankowania



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 37
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 43
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 44
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 47
Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 51
Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 52
Reflektor przeciwmgielny L - Inne 1



Fot. 53
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 55
Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58
Drzwi tyłu prawe() - Wgniecenie/odkształcenie 3