

Nr zlecenia: 94/13/10/2026/MHC Mobility Sp. z o.o.

z dnia: 2026/10/13

Zleceniodawca:

MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSKNJ545312
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WE5L814
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04369
Wersja:	Allure Pack S&S	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	98722 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/02/24		
Data ważności badania technicznego	2027/02/17		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	1715 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujnik deszczu
- 2 Czujnik zmiernych
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
- 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 6 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 7 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
- 8 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist
- 9 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- 10 Kolumna kierownicy regulowana
- 11 Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem
- 12 Kurtyny powietrzne boczne
- 13 Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion
- 14 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 15 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 16 Lusterko wewnętrzne elektrofotokromatyczne
- 17 Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach
- 18 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 19 Oświetlenie bagażnika
- 20 Oświetlenie wnętrza podstawowe LED
- 21 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów 3D
- 22 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.
- 23 Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia
- 24 Podłoga bagażnika z regulacją wysokości

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 25 Podsufitka w kolorze szarym
- 26 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 27 Reflektory Eco LED
- 28 Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
- 29 Spoiler tylny w kolorze nadwozia
- 30 System automatycznego ryglowania zamków
- 31 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
- 32 System kontroli ciśnienia w oponach
- 33 System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
- 34 Szyba przednia akustyczna
- 35 Szyba przednia barwiona
- 36 Szyby tylne barwione
- 37 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
- 38 Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
- 39 Światła tylne LED
- 40 Tapicerka Traxx/Vert Mint
- 41 Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
- 42 Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
- 43 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
- 44 Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
- 45 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 46 Zestaw naprawczy opon
- 47 Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna
 - Filtr p/pyłkowy
 - Klimatyzacja automatyczna
 - Schówek chłodzony
- 2 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem
 - Złącze USB 2 szt.
 - Selektor trybów jazdy
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
 - System Bluetooth
 - System Mirror Screen
 - Złącze USB w konsoli centralnej
 - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 5 Pakiet Safety Plus
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
 - System Active Safety Brake AEBS3
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
 - System High Beam Assist (HBA)
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
- 6 Pakiet VisioPark 1
 - Czujniki parkowania - tył
 - Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy

- 8 Poduszka powietrzna pasażera
System ESP + ASR
System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 9 System hamowania ABS+EBFD+EBA
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania EBA
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany (doplata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 215/60 R17	2,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 215/60 R17	2,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 215/60 R17	2,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 215/60 R17	2,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski

Wycenę wykonał: Piotr Kucharski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Rozerwane wygłuszenie		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Dach		Wgnieciony		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		103	
2	Dach		142	
3	Błotnik przedni	L	148	
4	Próg	L	143	
5	Drzwi przednie	L	139	
6	Drzwi tylne	L	137	
7	Błotnik tylny	L	144	
8	Błotnik przedni	P	175	
9	Próg	P	1040	
10	Drzwi przednie	P	140	
11	Drzwi tylne	P	690	
12	Błotnik tylny	P	144	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		144	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowany klosz		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Rozerwane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej. Odpalono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 **Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 **Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

HISTORIA SERWISOWA

Data: 20.11.2023 km: 43 904
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

Przegląd okresowy
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd do: 59 000 km lub do dnia: 11.12.2024

Data: 02.06.2025 km: 43 835
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

PIETRZAK GRUPE
 AUTO DEALER Sp. z o.o.
 40-818 Katowice, ul. Rybnickiego 100
 tel. 32 252 50 70, www.peugeotpietrzak.pl
 NIP 632 17 04 739

Następny przegląd do: 88 000 km lub do dnia: 06.2026

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

HISTORIA SERWISOWA

Data: 31.07.2024 km: 58 466
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

Przegląd okresowy
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd do: 73 466 km lub do dnia: apostu up. Janina 31.07.2025.

Data: 16.05.2022 km: 29 359
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

Przegląd okresowy
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd do: 43 900 km lub do dnia: 16.05.2024

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 29

HISTORIA SERWISOWA

Kolejne strony są przeznaczone na podstępowanie przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu PEUGEOT. Poniższe pola (data, przebieg, kolejny przegląd itd.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odprowadzania pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych PEUGEOT.

PEUGEOT i TOTAL PARTNERZY, KTÓRZY DBAJĄ O OSIĄGI TWOJEGO POJAZDU!

Od ponad 25 lat cięk współpracują między firmami PEUGEOT i TOTAL, przekazywając gwarantując, aby osiągi sukcesy w najtrudniejszych warunkach. Zakończono to wygraną w 2011 roku w Rajdzie Dakar, a także zwycięstwami w wyścigach samochodowych w rajdach na całym świecie. W celu osiągnięcia tych wyjątkowych wyników ekipy Peugeot Sport postawiły na silnik TOTAL QUARTZ - zwycięstwem technologicznym i ekologicznym chroniący silnik w najbardziej ekstremalnych warunkach.

TOTAL QUARTZ chroni silnik samochodu przed starzeniem.

TOTAL QUARTZ INEO XTRA FIRST 5W-20 to olej o bardzo dużej efektywności. Opracowany wspólnie przez zespoły badawczo-rozwojowe Peugeot i Total, jego formuła została przygotowana specjalnie do silników sześcioramennych Peugeot i Total, a nowoczesna technologia znacznie ogranicza emisję CO₂ i skutecznie chroni silnik przed starzeniem.

OFFICIAL PARTNERS

HISTORIA SERWISOWA

Data: 12.10.2022 km: 14 229
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

Przegląd okresowy
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd do: 29 229 km lub do dnia: 12.10.2023


Data: 16.05.2022 km: 29 359
 Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☒

Przegląd okresowy
 Pieczęć serwisu


Następny przegląd do: 43 900 km lub do dnia: 16.05.2024

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 30




Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu