Nr zlecenia: 51/27/10/2026/MHC Mobility Sp. z o.o. z dnia: 2026/10/27

Zleceniodawca:
MHC Mobility Sp. z o.o.
Estrady 5
05-080 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Kucharski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W V G Z Z Z 5 N Z N W 0 6 1 4 3 0**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**WE6M538**
Model pojazdu:	**Tiguan FL 1.5 TSI MR`21 E6**	Nr Info-Ekspert:	**040-09970**
Wersja:	**Life**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	58644 km
Data pierwszej rejestracji	2022/07/18
Data ważności badania technicznego	2027/07/16
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2050 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł drogowych
2	Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
3	Czujnik deszczu
4	Czujnik zmierzchu
5	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
6	Dywaniki tekstylne
7	Fotele przednie komfortowe
8	Gniazdo 12V w bagażniku
9	Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej
10	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
11	Immobilizer
12	Instalacja telefoniczna Bluetooth
13	Klamki zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
14	+Klimatyzacja automatyczna
15	Koło zapasowe dojazdowe
16	Kurtyny powietrzne boczne
17	Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkoweji drzwiach Wave
18	Listwy ozdobne wokół szyb bocznych czarne
19	Lusterka zewnętrzne częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
21	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
22	Oparcie fotela pasażera z przodu składane
23	Oparcie siedzeń tylnych regulowane
24	Oświetlenie przestrzeni na nogi
25	Podłokietnik centralny przedni
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
27	Poduszki powietrzne boczne przednie
28	Reflektory LED
29	Relingi dachowe czarne
30	Schowek w konsoli dachowej zamykany
31	Siedzenia tylne z regulacją wzdłużną
32	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
33	System "We Connect Plus"
34	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
35	System Start/Stop z systemem rekuperacji
36	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
37	Szuflady pod przednimi fotelami
38	Szyby tylne przyciemniane
39	Światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
40	Światła z regulacją kąta pochylenia
41	Tapicerka tekstylna "Rhombus"
42	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
43	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zmienne
44	Zagłówki foteli przednich regulowane w dwóch płaszczyznach
45	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Światła do jazdy dziennej LED
- System doświetlania zakrętów dynamiczny
- Reflektory LED Matrix MDF

2 Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica 3-ramienna pokryta skórą

3 Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem
- Wyświetlacz kolorowy
- Komputer pokładowy "Premium"

4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, kierowcy asferyczne
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne

5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera

6 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 + podłokietnik
- Podłokietnik siedzeń tylnych
- Siedzenia tylne dzielone 40/20/40

7 System "Park Pilot"
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia

8 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania+stabilizacji toru jazdy z przyczepą
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- System wspomagania nagłego hamowania
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System p/poślizgowy MSR

9 System radiowy Composition Colour
- Głośniki 8 szt.
- Radioodtwarzacz MP3
- Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy

10 Tarcze kół aluminiowe 17" Montana 7Jx17
- Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- Tarcze kół aluminiowe 17" "Montana"
- Opony 215/65 R17

11 Tempomat aktywny ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości Front Assist
- System Stop & Go
- System Front Assist
- Tempomat aktywny do 210 km/h

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 215/65	R17	VENTUS PRIME	5,0
Przednie prawe:	*HANKOOK 215/65	R17	VENTUS PRIME	5,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 215/65	R17	VENTUS PRIME	5,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 215/65	R17	VENTUS PRIME	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia pojazdu w bazie Cepik

Oględziny wykonywał: Mateusz Wasilewski
Wycenę wykonał: Piotr Kucharski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odbarwienia lakieru		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione		
3	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione		
4	Pokrywa tylna		Wgnieciona		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		138	
2	Dach		155	
3	Błotnik przedni	L	136	
4	Drzwi przednie	L	149	
5	Drzwi tylne	L	138	
6	Błotnik tylny	L	143	
7	Błotnik przedni	P	137	
8	Drzwi przednie	P	143	
9	Drzwi tylne	P	176	
10	Błotnik tylny	P	140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka CheckEngine

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń parkingową nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej. Odpalono silnik pojazdu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu