Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/103334/26/11/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0150994	**SKODA, Kodiaq 21-24, Kodiaq 2.0 TSI 4x4 Style DSG**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	190/140	automatyczna	97 134	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE6U656	TMBLE9NS9N8514449		05-09-2022/2022	26-08-2027	szary/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 09-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dojazdowe koło zapasowe, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV polerowane z ogumieniem 235/50, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w konsoli środkowej, w tylnej części podłokietnika oraz w bagażniku, Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu), HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Immobiliser, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Matrix, Lampy tylne FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy wokół szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterko kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB – Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Pedestrian Monitor - system hamowania awaryjnego, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Radio Bolero (Ekran dotykowy 8 cali, WLAN, SmartLink), Relingi dachowe - chromowane, Schowek na okulary,

Schowek pod fotelem pasażera, Składane oparcia tylnej kanapy w drugim rzędzie siedzeń, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowo-skórzana Style, Tempomat aktywny do 210 km/h, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Virtual Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw haczyków w bagażniku, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przód.

Wyposażenie dealerskie

Boczne poduszki powietrzne z tyłu, Felgi aluminiowe 19 CURSA z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci, Kierownica sportowa wielofunkcyjna podgrzewana 3-ramienna skórzana (obsługa radio, telefon), Klapa bagażnika sterowana elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Komfortowego Snu → [Dywaniki Lounge Step z przodu, Koc, Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych drzwi, Rozkładane oparcia zagłówków w drugim rzędzie siedzeń, SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane], Tapicerka Suedia (skóra/skóra ekologiczna/Suedia).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO 2 SUV	235/50 19 99V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre, częściowo zaszronione.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg prawy	do 150

9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	565807521M9B9	zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	565807217	zarysowanie	0.5
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	565807421B	wgniecenie/odkształcenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni, część górna a-d	K2		
2	Zderzak tylny, część górna a-c	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	565833056	rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa




Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki



Fot. 37
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1