Nr zlecenia DEKRA: MHC/WAW/100954/26/10/28
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 28-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Hitachi Aukcja
MHC MOBILITY Sp. z o.o.
Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Marcin Sosnowski.
DEKRA Polska - Centrala
Ivan Halaburda (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Białystok

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155214	**TOYOTA, Corolla TS Kombi 22-, Corolla 1.8 Hybrid Executive**				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1798	98/72	automatyczna	173 739	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WE8U387	SB1ZB3AE80E005726		23-05-2023/2023	18-05-2028	biały/UNI

Data oględzin: 02-11-2026

Miejsce oględzin:
Połczyńska
Połczyńska 5
01-378 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), Asystent głosowy inteligentny, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), BA - system wspomagania hamowania, Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki, Czujnik zmierzchu (aut. włączane światła), Czujniki parkowania - przód i tył CS, Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem, Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3), Drzwi bagażnika unoszone elektrycznie, otwierane bezdotykowo, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/40 R18, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne, skrajne, podgrzewane, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB - tył, Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli srodkowej, Gniazdo USB-C, Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy, Gwarancja 2-letnia, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Android Auto - połączenie przewodowe i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe, Kamera cofania BGM, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych, Kierownica skórzana trójramienna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne lakierowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Koło zapasowe dojazdowe, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Listwy drzwi w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka zewnętrzne lakierowane, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiewy na tylną kanapę, Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby, Podsufitka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, skórzany, Podłokietnik tylny, Reflektory przednie matrycowe typu LED z systemem

adaptacyjnych świateł drogowych (AHS), Relingi dachowe aluminiowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze lamp przednich, Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łącznośæ z telefonem, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System bezkluczykowego dostepu do samochodu (Inteligentny kluczyk), System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD, System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy, System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny, inteligentny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), Układ detekcji przeszkód (ICS), Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, Uruchamianie silnika przyciskiem, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz projekcyjny HUD na szybie przedniej, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany zdalnie, Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense, Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota, Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota, Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła drogowe automatyczne AHB, Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91V	1,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/55 16 91V	1,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	2,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	2,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	5610102Q61	ostre, pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	0883380130		
3	Uszczelka szyby przedniej dolna	5611764010		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700202540	ostre, wgniecenie, liczne, odpryski lakieru	2
2	Okładzina zderzaka tylnego	521590Z948	punktowe, rysa/odprysk, pojedyncze, wgniecenie	1
3	Błotnik tylny L	6160247091	punktowe, wgniecenie, liczne, odpryski lakieru	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część dolna F L	III		
2	Błotnik tylny K L	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k/d-e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	52119F2907	ostre, zarysowanie	
2	Pokrywa przednia	5330102380	pojedyncze, rysa/odprysk, pojedyncze, wgniecenie	
3	Pokrywa tylna	6700502780	pojedyncze, rysa/odprysk	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	4261102R30	łagodne, rysa/odprysk	

Oznaczenia:
NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36
Instrukcje




Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1




Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 45
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 47
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 51
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 52
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 53
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 55
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2